



GAD PROVINCIAL
SANTO DOMINGO
DE LOS TSÁCHILAS

2023

ANEXO 14

**INFORME DE
SEÑALÉTICA**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

**ING. JUAN CARLOS GÓMEZ
TÉCNICO AMBIENTAL DE LA MINA LA FORTALEZA**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
INFORME TÉCNICO
GADPSDT- DGA-CA-JG - 2023 – 004

INFORME DE INSPECCIÓN	
NOMBRE DEL PROYECTO:	MINA LA FORTALEZA
PROPONENTE:	Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas
FECHA INSPECCIÓN	14 de marzo de 2023
REPRESENTANTE LEGAL:	Abg. Johana Núñez (Prefecta)
PROVINCIA: CANTÓN: DIRECCIÓN:	Santo Domingo de los Tsáchilas. Santo Domingo de los Colorados (Av. Monseñor Emilio Stehle y Av. Esmeraldas)- Campamento del GAD – Provincial
UNIDAD ENCARGADA DEL CONTROL:	Unidad de Calidad Ambiental - Obras y Proyectos Internos
COMPOSICIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO:	Ing. Juan Carlos Gómez. – Técnico en Gestión Ambiental.

1. ANTECEDENTES

Dando cumplimiento al Memorando Nro. GADPSDT-GA-2022-0041-M; donde la Directora de Gestión Ambiental Ing. Verónica Narváez me designa para realice el control y monitoreo ambiental del Plan de Manejo Ambiental de un listado de proyectos que ejecuta el GAD – Provincial, de cuales se encuentra el proyecto **MINA LA FORTALEZA.**

Como parte de la disposición y de inspecciones a la mina se ha determinado hacer una reposición de la señalética de la mina, con la finalidad de evitar accidentes, crear conciencia, y cumplir con lo que establece la normativa ambiental vigente que se enmarca el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto.

2. OBJETIVO:

- ∞ Dar cumplimiento a lo que establece el Plan de Manejo Ambiental del proyecto Mina La Fortaleza y mejorar el ambiente de trabajo.

3. MARCO LEGAL

Con el presente informe se pretende cumplir con la normativa ambiental vigente, como también las obligaciones del permiso que son de manera obligatoria cumplir.

4. RESULTADOS DE LA REPOSICIÓN DE LA SEÑALETICA.

17M
 696608
 9983585



697428
 9985077



697462
9985042



697877
9984609



698291
9984603



698594
9984909



698583
9984917



698562
9984915



698172
9985166



698199
9985133



698640
9984629



5. CONCLUSIONES.

Dando cumplimiento a lo que establece el Plan de Manejo Ambiental se ha iniciado a la reposición de la señalética en la Mina la Fortaleza para ello se ha colocado lo siguiente como se evidencia en las fotografías:


- ∞ Se ha colocado 12 letreros de advertencia, obligaciones, peligro en la mina la Fortaleza
- ∞ Se han registrado cada letrero con las coordenadas
- ∞ Se adecuo el Botiquín de Primeros Auxilios
- ∞ Se ha dotado de un Kit anti derrames para casos de emergencias.
- ∞ Se ha dotado de cascos para los trabajadores y para las personas que visiten la Mina.

6. RECOMENDACIONES.

En virtud de lo expuesto se recomienda lo siguiente:

- ∞ Realizar señalética metálica con la finalidad de que el tiempo de durabilidad de los letreros sea más duradero.
- ∞ Que los encargados de las minas realicen los mantenimientos (limpieza), de la señalética cada cierto periodo para que la durabilidad se mas extenso.
- ∞ Definir con los encargados puntos críticos donde falten señalética para que se incorpore.

7. TÉCNICO RESPONSABLE

COMPLETADO Y REVISADO:
 <hr/> <p>Ing. Juan Carlos Gómez TÉCNICO EN GESTIÓN AMBIENTAL.</p>