

Santo Domingo, 29 de marzo de 2021

GAD PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Informe Técnico Nro. GADPSDT-DGA-CA-JP-2021-006

ASUNTO: Informe De Lo Actuado En Los Puntos Monitoreados En El Río Pove, Río Code, Río Chigüilpe, Estero Capiro De La Urbanización Ciudad Verde (Aporta Al Río Verde) Y Río Toachi.

De mi consideración:

1. ANTECEDENTES

Mediante Resolución No. 005-CNC-2014 publicada en el Registro Oficial No. 415 del 13 de enero del 2015, se expide la regularización para el ejercicio de la competencia de gestión ambiental, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, metropolitanos, municipales y parroquiales rurales.

Mediante Resolución No. 390 del 4 de septiembre del 2015, el Ministerio del Ambiente otorgó al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, la acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable y; la autorización de utilizar el sello del Sistema Único de Manejo Ambiental.

Mediante Resolución 001-CNC-2017 publicada en el Suplemento del Registro Oficial 21 de 23 de junio de 2017 el Consejo Nacional de Competencias reforma la Resolución No. 0005-CNC2014 de 06 de noviembre del 2014, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 415 de 13 de enero de 2015, dicha reforma implica que la limitación contenida en la Resolución 0005 del 2014 queda insubsistente, ahora los GADs Provinciales acreditados como AAAR, realizan el control, monitoreo y seguimiento de todas las obras, actividades y proyectos que cuenten con permiso ambiental vigente dentro de la circunscripción provincial, incluso las que tengan permiso ambiental con el MAE, exceptuándose nada más el control, monitoreo y seguimiento en proyectos de carácter estratégico, áreas protegidas y zonas intangibles, que serán atribución exclusiva de la autoridad ambiental nacional".

Con fecha 06 de febrero de 2018 se suscribe entre el GAD Provincial y Ministerio de Ambiente el CONVENIO DE AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN CONCURRENTE DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE CALIDAD AMBIENTAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS ACREDITADO COMO AAAR ANTE EL SUMA en el que esta entidad mantiene las competencias de regularización, control y seguimiento ambiental sobre todas las actividades establecidas en la Resolución No. 281 de 17 noviembre de 2016 (1. Hidrocarburos: Depósitos de distribución de gas licuado de petróleo (GLP) menor o igual a 3000 cilindros, Transporte de GLP menor o igual a 1500 cilindros, Estaciones de servicio (Gasolineras con o sin lubricadoras y lavadoras). 2. Telecomunicaciones: Radio Bases Celulares), a excepción del Registro de Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales.

En atención al Memorando Nro. GADPSDT-GOB-2021-0490-M de fecha 25 de febrero de 2021, suscrito Ing. Kelly Lilibeth García T, Coordinadora de Despacho, en el cual se remite el Oficio Nro. MAAE-DZ2-2021-0297-O de fecha 23 de febrero de 2021, en el cual se remite información sobre resultados de Laboratorio de las muestras tomadas en el río Pove, río Code, río Chigüilpe, Estero Capiro de la Urbanización Ciudad Verde (aporta al río Verde) y río Toachi.

Mediante oficio Nro. GADPSDT-DGA-AAAR-VN-006-2021 de fecha 04 de marzo del 2021, suscrito por Ing. Verónica Narváez Terán, en calidad de Directora de Gestión Ambiental del GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el cual se solicita una prórroga de 15 días conforme lo dispuesto en el Art. 516 del RCOA, a fin de poder entregar información actualizada y debidamente clasificada de todas las acciones realizadas por el GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, en relación a la prevención y mitigación de la contaminación ambiental de los ríos de la provincia.

En atención al Memorando Nro. GADPSDT-GOB-2021-0787-M de fecha 23 de marzo de 2021, suscrito Ing. Kelly Lilibeth García T, Coordinadora de Despacho, en el cual se remite el Oficio Nro. MAAE-DZ2-2021-0510-O de fecha 23 de marzo de 2021, en el cual se insiste la solicitud de presentación de presentación del plan de acción referente a los Resultados de Laboratorio de las muestras tomadas en el río Pove, río Code, río Chigüilpe, Estero Capiro de la Urbanización Ciudad Verde (aporta al río Verde) y río Toachi.

1. OBJETIVO

Informar lo actuado de las actividades ubicadas en los puntos monitoreados de los ríos del cantón Santo Domingo realizado por el Ministerio del Ambiente y Agua.

2. ANÁLISIS DE MUESTRAS

Cuadro 1. Resultados de monitoreo y comparación con las Tablas 2 y Tabla 6 del TUSLMA

CÓDIGO	X	Y	DESCRIPCIÓN	pH	pH, para fines recreativos contacto primario	Hierro	DBO	DQO	Sólidos Totales	Tensoactivos	Aceites y Grasa	Cloro libre Residuales	Coliformes Fecales	Coliformes Fecales para fines recreativos	Oxígeno Disuelto	Material Flotante	Temperatura	Fenoles	Aluminio
M-20-336	697353	9960538	CHIGUILPE M3	6,5-9	6,5-8,3	0,3	20	40	N/A	0,5	0,3	0,01	-	200	>80%	Ausencia	-	0,001	0,1
M-20-337	698180	9961206	CHIGUILPE M2	7,29	7,29	0,34	2,27	7	54	0,08	0	0,02	680	680	8,5	95,62205	21,9	0	0
M-20-338	697690	9961441	CHIGUILPE M1	8,34	8,34	0,23	1,68	5	44	0,06	0,6	0,02	400	400	8,25	93,49122	22,3	0	0
M-20-339	705196	9971855	RIO POVE 1	8,45	8,45	0,39	3,06	11	158	0,18	0,8	0,02	1400	1400	8,3	93,37289	21,9	0	0
M-20-340	709953	9970717	RIO POVE 2	8,32	8,32	0,74	7,84	32	156	0,12	25,7	0,08	540	540	6,4	66,81391	18	0	0
M-20-341	699443	9967901	RIO POVE 3	8,11	8,11	1,1	20,94	50	154	0,11	28,8	0,07	33	33	2,5	25,66158	17,9	0	0,07
M-20-342	698912	9966976	RIO POVE 4	7,77	7,77	1,01	12,69	27	150	0,12	91,5	0,02	7900	7900	5,75	64,60499	21,9	0	0
M-20-343	699250	9965593	RIO CODE	7,68	7,68	0,97	9,72	22	154	0,1	0,2	0,02	49000	49000	6	67,55633	22	0	0
				7,56	7,56	1,72	30	77	276	0,16	170,8	0,02	47000	47000	2,2	24,40836	22,2	0	0
CÓDIGO	X	Y	DESCRIPCIÓN	pH		Hierro	DBO	DQO	Sólidos Totales	Tensoactivos	Aceites y Grasa	Cloro activo	Coliformes Fecales	Oxígeno Disuelto	Material Flotante	Temperatura	Fenoles	Aluminio	
				6 A 9		10	100	200	1600	0,5	0,3	0,5	2000	>80%	Ausencia	-	-	-	5
M-20-359	699244	9966564	DESCARGAS URBANIZACIÓN RIO VERDE	7,3		1,46	321	670	600	7,79	5,2	0,02	150000	0	-0,86017	19,7	0,002	1,35	
M-20-360	706900	9973255	DESCARGA NO. 1 CAMAL SANTO DOMINGO	7,15		1,75	1122	2250	1466	0,07	388,4	0,02	35000000	0	-0,86122	19,8	0,5	0	
M-20-361	706963	9973319	DESCARGA NO. 2 AL RIO TOACI	7,21		15,15	774	1700	1252	7	42,2	0,02	107000000	0	-0,85912	19,6	1,28	0,12	

3. ACTIVIDADES EN LOS PUNTOS MONITOREADOS

Para una mejor visualización de las actividades que como Autoridad Ambiental Competente hemos realizado el control y seguimiento se ha dividido en 3 zonas, para generar información comprensible.

A continuación se detalla lo actuado en el Río Verde, Pove y en la Planta de Faenamiento de la Empresa Pública Municipal de Rastros y Plaza de Ganado de Santo Domingo, donde por visualización se ha denominado Zona 1.

Tabla 1. Informes Técnicos de lo actuado en el área de influencia del Río Verde, Río Pove y Camal de Santo Domingo - Zona 1.

ACTIVIDADES QUE PUDIERAN AFECTAR AL RECURSO AGUA					
No. MUESTRA	RIO	SECTOR	ACTIVIDADES	INFORMES TÉCNICOS	OBSERVACIONES
M-20-337	CHIGUILPE M3	RIO VERDE	2-Motel El Campo de Marte.	GADPSDT-DGA-CH-YA-2019-066 INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO PERIODO ABRIL 2016- ABRIL 2018.	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M2			Informe Técnico N° GADPSDT-DGA-CH-YA-2019-57 sobre la revisión del Alcance al Informe Ambiental de Cumplimiento.	OBSERVAR
				Informe Técnico N° GADPSDT-DGA-CH-YA-2019-57 sobre la revisión del Alcance del Plan de Acción	ATENDIDO
				Informe Técnico N° GADPSDT-DGA-CH-YA-2019-01 sobre la revisión del 1er Informe Ambiental de Cumplimiento periodo Abril 2015- 2016.	OBSERVADO
				Informe Técnico N° GADPSDT-DGA-CH-YA-2018-139 sobre revisión del Plan de Acción.	APROBADO
M-20-337	CHIGUILPE M3	RIO VERDE	3-ALBERGUE TRANSITORIO RIVER VIEW	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-GI-2020-031, revisión del primer Informe Ambiental de Cumplimiento del "Albergue Transitorio RIVER VIEW" del periodo marzo 2019 - marzo 2020	OBSERVADO
M-20-336	CHIGUILPE M2			Acompañamiento técnico para toma de muestras de calidad de agua, de la actividad ALBERGUE TRANSITORIO RIVER VIEW, Gavazzeni Tapia.	SE SOLICITA RESULTADOS
M-20-337	CHIGUILPE M3	RIO VERDE	4-MOTEL OLYMPUS	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-GI-2020-030, revisión del primer Informe Ambiental de Cumplimiento del periodo marzo 2019 - marzo 2020	OBSERVADO
M-20-336	CHIGUILPE M2			Informe Técnico N° GADPSDT-DGA-CH-YA-2019-04 sobre la revisión del Plan de Acción	APROBADO
				Informe Técnico N° GADPSDT-DGA-CH-YA-2018-127; sobre control ambiental a los Moteles. LAS VEGAS, OLYMPUS, MADAN LIZETH, XOXO, RIVER VIEW, EL CAMPO del By pass Quito- Quevedo.	PRESENTAR PLAN DE ACCIÓN
M-20-337	CHIGUILPE M3	RIO VERDE	5-AUTOHOTEL "LOVING"	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2019-047, Revisión de Observaciones (Informe del Plan de acción) del Informe Ambiental de Cumplimiento de AUTOHOTEL "LOVING" correspondiente al periodo febrero 2016-febrero 2018	APROBACIÓN I.A.C
M-20-336	CHIGUILPE M2			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-260, Acompañamiento técnico para tomas de muestras de la actividad "LOVING AUTOHOTEL", Sr. Jorge Liborio Mendoza León.	SE SOLICITA RESULTADOS
				Informe Nro. GADPSDT-DGA-CA-JG-2019 - 014; concerniente al Informe Ambiental de Cumplimiento del Plan de Acción	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-005, Resultados de Muestreo de Calidad de Agua de AUTOHOTEL LOVING, Jorge Mendoza León.	OBSERVADO
				Pronunciamiento Técnico Ambiental - Control Ambiental, Acompañamiento Técnico, LOVING AUTOHOTEL, codificado GADPSDT-DGA-CA DC-2018-057, emitido por el Sr. Jorge Liborio Mendoza León	SE SOLICITA PLAN DE ACCIÓN
				Informe Nro. GADPSDT-DGA-CA-JG-2018-160 - Revisión de Informe Ambiental de Cumplimiento del Loving.	OBSERVADO
M-20-337	CHIGUILPE M3	RIO VERDE		Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-213, Resultados de Muestreo de Calidad de Agua, Sr. Carlos Teodolfo Espinosa Loja.	APROBADO
M-20-336					

	CHIGUILPE M2		6-Criadero Andrea	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-185, Acompañamiento técnico para tomas de muestras Sr. Carlos Espinosa.	SE SOLICITA DOCUMENTACIÓN
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-070 Plan de Acción, Sr. Carlos Espinosa.	APROBADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2018-090, Pronunciamento al Informe Ambiental de Cumplimiento del período octubre 2016 - 2017.	APROBADO
				Pronunciamento Técnico Ambiental - Resultados de Muestreo de Calidad de Agua, con Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2018-031.	OBSERVADO
				Pronunciamento Técnico Ambiental - Control Ambiental, Criadero Andrea GADPSDT-CA-2018-1182-M	PLAN DE ACCIÓN
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2018-050, Revisión de correcciones al Informe Ambiental de Cumplimiento del periodo Octubre 2016 Octubre 2017. Sr. Carlos Espinosa.	OBSERVADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2018-025, Informe Ambiental de Cumplimiento del periodo Octubre 2016 - Octubre 2017.	OBSERVADO
M-20-337	CHIGUILPE M3	RIO VERDE	7-Conjunto Habitacional "COLIBRÍ 3"	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-LG-2020-066, Inspección de Seguimiento y Control Ambiental a la Planta de Tratamiento del Conjunto Habitacional Colibrí 3.	OBSERVADO
M-20-336	CHIGUILPE M2			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-293, Revisión de Plan de Acción, de la actividad Conjunto Habitacional "El Colibrí 3", Sr. Roberto Carlos Avilés Cárdenas.	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-206, Plan de Acción, de la actividad Conjunto Habitacional "COLIBRÍ 3", Sr. Roberto Carlos Avilés Cárdenas.	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-186, Acompañamiento técnico para tomas de muestras de la actividad Conjunto Habitacional El Colibrí 3, Ing. Marco Aguilar Yépez.	SE SOLICITA PLAN DE ACCIÓN
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-084, Plan de Acción, Sr. Roberto Carlos Avilés Cárdenas.	OBSERVADO
				Pronunciamento Técnico Ambiental a Inspección Ambiental, por presunta contaminación ambiental, Conjunto Habitacional El Colibrí 3, codificado como GADPSDT-DGA-CA-DC-2018-029	SE SOLICITA PLAN DE ACCIÓN
M-20-337	CHIGUILPE M3	RIO VERDE	8-Estación de Servicio "PARADA SANTO DOMINGO"	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2020-102, Revisión de los Términos de Referencia para la Auditoría Ambiental de Conjunción períodos julio 2012-julio 2019	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M2			PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO, de la Solicitud para autorización de Auditoría Ambiental de Conjunción períodos julio 2012-julio 2013, julio 2013-julio 2015, julio 2015-julio 2017, julio 2017-julio 2019	APROBADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2020-079, Revisión de la Solicitud para autorización de Auditoría Ambiental de Conjunción, de los períodos julio 2012-julio 2013, julio 2013-julio 2015, julio 2015-julio 2017, julio 2017-julio 2019	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-128, Acompañamiento técnico para toma de muestras de la actividad	SE SOLICITA RESULTADOS
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-CA-HB-2020-111, REVISIÓN DEL INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL DE DESCARGAS LIQUIDAS DEL AÑO 2019	OBSERVADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-GI-2020-010, Revisión del Informe Ambiental Anual 2019	APROBADO
M-20-337	CHIGUILPE M3	RIO VERDE	8-Estación de Servicio "PARADA SANTO DOMINGO"	INFORME TÉCNICO GADPSDT-CA-HB-2020-005, Revisión del Programa y Presupuesto Ambiental Anual 2020	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M2			INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2020-001, Respuesta a Solicitud de autorización de presentación de Términos de Referencia y Auditoría Ambiental de Conjunción	RECHAZADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-422, Programa y Presupuesto Ambiental Anual correspondiente al año 2019	APROBADO

				Informe técnico GADPSDT-DGA-CA-MM-2019-073 / Revisión AAC / periodo julio 2012- julio 2014	RECHAZADO
M-20-337	CHIGUILPE M3	RIO VERDE	8-Estación de Servicio "PARADA SANTO DOMINGO"	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-GR-2019-123 / Revisión de Observaciones Informe Ambiental Anual 2018	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M2			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2019-109 / Revisión de Obs TDRs AAC periodo Julio 2012 - julio 2014	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-144, Reporte de Descargas Líquidas correspondiente al año 2018	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-MM-2019-32 / Informe Ambiental Anual	OBSERVADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-MM-2019-011 / Revisión de Términos de referencia / AAC	OBSERVADO
M-20-337	CHIGUILPE M3	RIO VERDE	8-Estación de Servicio "PARADA SANTO DOMINGO"	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-MM-2018-108 / Observaciones al Programa y presupuesto anual 2018.	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M2			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-MM-2018-069 / Observaciones al Programa y presupuesto anual 2018.	OBSERVADO
				Pronunciamento Técnico Ambiental - Descargas Líquidas, segundo informe semestral GADPSDT-DGA-CA-MC-2018-13	APROBADO
M-20-337	CHIGUILPE M3	RIO VERDE	9- Escombrera Av. del Cooperativismo.	Informe Técnico GADPSDT-CA-HB-2020-202, revisión y pronunciamiento del Informe Ambiental de Cumplimiento del periodo enero 2018 - enero 2020 de la actividad Escombrera Av. del Cooperativismo / Sr. Raúl Enrique Quezada Patiño.	PLAN DE ACCIÓN SE SOLICITA
M-20-336	CHIGUILPE M2			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-227, Inspección ambiental por Control a la actividad Escombrera Av. del Cooperativismo, Sr. Raúl Enrique Quezada Patiño.	APROBADO
				Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento de la Escombrera el Cooperativismo.	
				Informe Ambiental de Cumplimiento del Proyecto Escombrera Av. Del Cooperativismo. GADPSDT-CA-2018-0212-M	OBSERVADO
				REVISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESCOMBRERA AV. DEL COOPERATIVISMO. GADPSDT-CA-2018-0186-M	OBSERVADO
M-20-337	CHIGUILPE M3	RIO VERDE	10-ESTACION DE SERVICIO RHINO GAS	INFORME TÉCNICO No. GADPSDT-DGA-CH-Y.A-2020-015 - REVISIÓN DEL INFORME AMBIENTAL ANUAL 2019	APROBADO
V-20-336	CHIGUILPE M2			Informe Técnico GADPSDT-CA-HB-2021-021, revisión y pronunciamiento de la solicitud de autorización para la Auditoría Ambiental de Conjunción del periodo junio 2016 - junio 2020	ATENDIDO
				Informe Técnico GADPSDT-CA-HB-2020-178, revisión del Alcance al Plan de Acción y Observaciones al Informe Ambiental Anual 2018	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-CA-HB-2020-135, Acompañamiento Técnico para el Monitoreo Ambiental	SE SOLICITA RESULTADOS
M-20-337	CHIGUILPE M3	RIO VERDE	10-ESTACION DE SERVICIO RHINO GAS	Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-121, Acompañamiento técnico para toma de muestras	SE SOLICITA RESULTADOS
M-20-336	CHIGUILPE M2			INFORME TÉCNICO GADPSDT-CA-HB-2020-059, REVISIÓN DEL INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL DE DESCARGAS LIQUIDAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	APROBADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-CA-HB-2020-016, REVISIÓN DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO AMBIENTAL ANUAL 2020	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-425, Programa y Presupuesto Ambiental Anual correspondiente al año 2018	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-364, Plan de Acción al Reporte de Descargas Líquidas correspondiente al año 2018	APROBADO
M-20-337		RIO VERDE	10-ESTACION DE SERVICIO RHINO GAS	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2019-135, Revisión de Informe Ambiental Anual de la Estación de Servicios Rhinogas del periodo 2018	OBSERVADO

	CHIGUILPE M3			Informe Ambiental Anual de Cumplimiento al Plan de Manejo, año 2018. INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JM-2019-060	OBSERVADO
	CHIGUILPE M2			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-148, Reporte de Descargas Líquidas correspondiente al año 2018	OBSERVADO
				Revisión de Programa y Presupuesto Ambiental Anual Estación de Servicio Rhinogas año 2019. INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JM-2019-033	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-044, Reporte de Descargas Líquidas correspondiente al año 2017	APROBADO
M-20-337 M-20-336	CHIGUILPE M3 CHIGUILPE M2	RIO VERDE	11-Estación Servicio Chigüilpe	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2019-098, de los Términos de Referencia para Auditoría Ambiental de Conjunción	OBSERVADO
				Informe técnico GADPSDT-DGA-CA-MM-2019-071 / Revisión Terminos de referencia AAC Estación Servicio Chiguilpe / periodo marzo 2015-marzo 201	RECHAZADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-343, Reporte de Descargas Líquidas correspondiente al primer semestre de 2019	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-164, Acompañamiento técnico para tomas de muestras	SE SOLICITA RESULTADOS
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-139, Reporte de Descargas Líquidas correspondiente al año 2018	APROBADO
M-20-337 M-20-336	CHIGUILPE M3 CHIGUILPE M2	RIO VERDE	11-Estación Servicio Chigüilpe	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-058, Declaración de Puntos de Monitoreo	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-039, Reporte de Descargas Líquidas correspondiente al primer semestre 2018	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-MM-2018-129 / Revisión Programa y presupuesto anual 2019	OBSERVADO
				Pronunciamento Técnico Ambiental a Descargas Líquidas, observaciones al segundo informe semestral codificada como GADPSDT-DGA-CA-DC-2018-015	APROBADO
M-20-337 M-20-336	CHIGUILPE M3 CHIGUILPE M2	RIO VERDE	11-Estación Servicio Chigüilpe	Pronunciamento Técnico Ambiental - Descargas Líquidas, segundo informe semestral codificada como GADPSDT-DGA-CA-MC-2018-175	OBSERVADO
				Informe Técnico de Revisión/ Respuestas a las Observaciones al Programas y presupuestos 2018.	APROBADO
				Pronunciamento Técnico Ambiental - Descargas Líquidas,	OBSERVADO
				Informe Técnico de Revisión / Programas y presupuestos 2018	OBSERVADO
M-20-337 M-20-336	CHIGUILPE M3 CHIGUILPE M2	RIO VERDE	39-LAVADORA Y LUBRICADOR A ARCÁNGEL SAN MIGUEL	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2020-139, Inspección de control y seguimiento	IAC
M-20-337 M-20-336	CHIGUILPE M3 CHIGUILPE M2	RIO VERDE	40-Lavadora Express / Mas Limpio	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JC-2020-085, Inspección de Seguimiento y Control Ambiental	PLAN EMERGENTE
M-20-337 M-20-336	CHIGUILPE M3 CHIGUILPE M2	RIO VERDE	44-Oficina Técnica Forense - Santo Domingo	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-LG-2020-146, Inspección de Seguimiento y Control Ambiental	PLAN DE ACCIÓN
M-20-337 M-20-336	CHIGUILPE M3 CHIGUILPE M2	RIO VERDE	48-Quesera CB LACT	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JC-2020-101, Inspección Ambiental por denuncia	PLAN ACCIÓN
M-20-337 M-20-336	CHIGUILPE M3 CHIGUILPE M2	RIO VERDE	49-Producción de queso S/N	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JC-2020-100, Inspección Ambiental por denuncia a la producción de queso del Sr. Luis Gonzalo Cabrera	PLAN EMERGENTE
M-20-337 M-20-336	CHIGUILPE M3	RIO VERDE	55-ADRILAC	Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-132, Inspeccion ambiental por denuncia a la actividad ADRILAC	PLAN DE ACCIÓN

	CHIGUILPE M2				
M-20-337	CHIGUILPE M3	RIO VERDE	56-Barreilac	Notificación Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-133, Inspección ambiental por denuncia	Plan De acción
M-20-336	CHIGUILPE M2			Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-241, Revisión de Plan de Acción de la actividad Quesera Barreilac	Aprobado
M-20-337	CHIGUILPE M3	RIO VERDE	64-Mecánica Industrial	Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-218, Inspección ambiental por Denuncia	Plan emergente
M-20-336	CHIGUILPE M2				
M-20-337	CHIGUILPE M3	RIO VERDE	65 al 71-PTAR a EPMAPA-SD	INFORME TÉCNICO No. GADPSDT-DGA-CA-SF-2021-010, inspección de control y seguimiento a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales pertenecientes a EPMAPA-SD que afectan al componente agua de la parroquia urbana Río Verde	Plan emergente
M-20-336	CHIGUILPE M2				
M-20-339	RIO POVE 1	RIO POVE	13-HOTEL DE CARRETERA LAS VEGAS	Informe Técnico N° GADPSDT-DGA-CH-YA-2019-21 sobre revisión del Plan de Acción del Motel Las Vegas.	APROBADO
M-20-339	RIO POVE 1	RIO POVE	15-Lavadora y Lubricadora Express Daniel	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-LG-2021-031, Revisión del Plan de Acción de Lavadora Express Daniel.	APROBADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-LG-2021-030, Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento de "LAVADORA EXPRESS DANIEL" periodo octubre 2015 - octubre 2016.	OBSERVADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-LG-2020-138, Inspección de Seguimiento y Control Ambiental a Lavadora Express Daniel.	SE SOLICITA PLAN DE ACCIÓN
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2019-007, Plan de Acción de la Lavadora y Lubricadora Express Daniel	APROBADO
				Informe Ambiental de Cumplimiento de la Lavadora Express Daniel	OBSERVADO
M-20-339	RIO POVE 1	RIO POVE	16-LUBRICADOR A LA PAMPA	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JC-2020-023, Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento, periodo noviembre 2017 - 2019	APROBADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JC-2020-001, Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento, periodo noviembre de 2017 - noviembre de 2019	OBSERVADO
				Informe técnico GADPSDT-DGA-CA-MM-2018-104 / Actualización PMA	APROBADO
M-20-339	RIO POVE 1	RIO POVE	16-LUBRICADOR A LA PAMPA	Informe técnico GADPSDT-DGA-CA-MM-2018-103 / Informe de cumplimiento plan de acción	APROBADO
				Devolución de documentación / Lubricadora La Pampa	RECHAZADO
				Informe Técnico de revisión 048/ Observaciones Segundo I.A.C; Plan de Acción; Actualización PMA	OBSERVADO
				Informe Técnico de revisión / Segundo I.A.C; Plan de Acción; Actualización PMA	OBSERVADO
M-20-339	RIO POVE 1	RIO POVE	17-Conjunto Habitacional El Doral	Informe técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2020-005 / Revisión de documentación / Planta de tratamiento de aguas residuales de Conjunto Habitacional El Doral	Pronunciamiento a SENAGUA sobre encajonamiento
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2019-051 (Revisión de documentación /	ATENDIDO
M-20-339	RIO POVE 1	RIO POVE	18-PROYECTO CELLERI PRODUCTOS DE CAUCHO	Informe técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2020-002 / Observaciones al Estudio de Impacto Ambiental Expost del PROYECTO CELLERI PRODUCTOS DE CAUCHO	OBSERVADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2019-079 (Revisión de Observaciones al Plan de Acción / CELLERI PRODUCTOS DE CAUCHO)	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2019-006 (Revisión de Plan de Acción Celleri Productos de Caucho	OBSERVADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2018-106. (Pronunciamiento respecto a solicitud de reactivación del Proyecto ALFONSO CELLERI MAE-RA-20158-223191)	NO PROCEDE
				Informe Técnico de inspección GADPSDT-DGA-CA-GR-2018-068 (CELLERI PRODUCTOS DE CAUCHO)	SE SOLICITA USO DE SUELO
M-20-339	RIO POVE 1	RIO POVE		INFORME TECNICO N° GADPSDT-DGA-CH-YA-2020-020 REVISIÓN DEL INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO	APROBADO

				DE LA PLANTA INCUBADORA AVEPICA- PRONACA PERIODO JULIO 2017- JULIO 2019	
			20- INCUBADORA AVEPICA	Informe Técnico GADPSDT-CA-HB-2020-193, revisión de observaciones al Informe de monitoreo ambiental del año 2018	APROBADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-CA-HB-2020-110, REVISIÓN DEL INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL 2019	OBSERVADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-CA-HB-2020-019, REVISIÓN DEL INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	OBSERVADO
M-20-339	RIO POVE 1	RIO POVE	62-Hospital del IESS Santo Domingo	Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-281, Inspección Ambiental por control y seguimiento	PLAN DE ACCIÓN
M-20-339	RIO POVE 1	RIO POVE	59-Lavadora FUMIEXPRES S	Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-227, Inspección ambiental por Control	PLAN EMERGENTE
M-20-339	RIO POVE 1	RIO POVE	72-Chifles El Porvenir	Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2021-011, Inspección ambiental por denuncia	PLAN EMERGENTE
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	21-PTAR BOSQUE KASAMA	ACTUACIÓN PREVIA No. 101-2020, afectación al componente agua - Urbanizaciones, lotizaciones, asentamientos aguas arriba del río que atraviesa el Bosque Kasama.	ACTUACIÓN PREVIA
M-20-342	RIO POVE 4			Informe Técnico N° GADPSDT-DGA-CH-YA-2019-135 sobre la Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento al Plan de Acción del Bosque Kasama	APROBADO
				CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA PTAR DE AGUAS RESIDUALES QUE ATRAVIESA EL BOSQUE KASAMA.	NO CUMPLE
				Pronunciamento Técnico Ambiental - Acompañamiento Técnico, Bosque KASAMA, EPMAPA-SD, Ing.Freddy Ernesto Sanchez Granda , con informe tecnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2018-046	OBSERVADO
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	23-Estación de Servicio SUPER PARADA NORTE	INFORME TÉCNICO N° GADPSDT-DGA-CH-Y.A-2020-018 - REVISIÓN DEL INFORME AMBIENTAL ANUAL 2019	APROBADO
M-20-342	RIO POVE 4			Informe Técnico N° GADPSDT-DGA-CH-YA-2019-40 sobre revisión del Informa Ambiental Anual de la E/S Súper Parada Norte año 2018.	APROBADO
				Informe Técnico N° GADPSDT-DGA-CH-YA-2019-12 sobre la revisión del Programa y Presupuesto ambiental anual 2019	APROBADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2020-171, Revisión de Términos de Referencia para la 3era Auditoría Ambiental de Cumplimiento de la Estación de Servicio Súper Parada Norte, periodo marzo 2018-marzo 2020	OBSERVADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-CA-HB-2020-065, REVISIÓN DEL INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL DE DESCARGAS LIQUIDAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	OBSERVADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2019-049, Revisión de la Auditoria Ambiental de Cumplimiento de la Estación de Servicios "Súper Parada Norte", correspondiente al período marzo 2016-marzo 2018	OBSERVADO
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE		Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-165, Acompañamiento técnico para tomas de muestras	SE SOLICITA RESULTADOS
M-20-342	RIO POVE 4			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-134, Reporte de Descargas Líquidas correspondiente al año 2018	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-038, Reporte de Descargas Líquidas correspondiente al primer semestre 2018	APROBADO
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	37-AUTO SPA	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-LG-2020-068, Inspección de Seguimiento y Control Ambiental	PLAN DE ACCIÓN
M-20-342	RIO POVE 4				
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	43-Lavadora y Lubricadora Endara	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-LG-2020-151, Inspección de Seguimiento y Control Ambiental	PLAN DE ACCIÓN
M-20-342	RIO POVE 4				



M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	46-Lavadora del Sindicato de choferes	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JC-2020-122, Inspección de Seguimiento y Control Ambiental	PLAN EMERGENTE
M-20-342	RIO POVE 4				
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	47-Mecanica automotriz Edison	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JC-2020-106, Inspección de Seguimiento y Control Ambiental	PLAN EMERGENTE
M-20-342	RIO POVE 4				
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	63-Lavadora y Lubricadora Barahona	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-ES-2021-003, Inspección ambiental por control y seguimiento	PLAN DE ACCIÓN
M-20-342	RIO POVE 4				
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	64-Mecánica Automotriz Patricio	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-ES-2021-004, Inspección ambiental por control y seguimiento	PLAN EMERGENTE
M-20-342	RIO POVE 4				
M-20-359 Coordenadas erróneas	DESCARGA S URBANIZACIÓN RIO VERDE		31-PTARS URB. CIUDAD VERDE	Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-236, Inspección ambiental por Control a la actividad Planta de tratamiento de aguas residuales de la Urbanización Ciudad Verde. Sra. Elsa Raquel Muñoz Rosero.	SE SOLICITA PLAN DE ACCIÓN
				INFORME TÉCNICO No. GADPSDT-DGA-CA-SF-2020-009, revisión del Plan de Acción de la EPMAPA-SD PTAR	OBSERVADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2018-088, Inspección Ambiental a las Plantas de Tratamiento de aguas residuales de la Urb. Ciudad Verde	SE SOLICITA PLAN DE ACCIÓN
M-20-360	DESCARGA NO. 1 CAMAL SANTO DOMINGO		32-EMPRESA MANCOMUNADA DEL TROPICO HÚMEDO	Informe Técnico GADPSDT-CA-HB-2021-007, revisión y pronunciamiento del cumplimiento al segundo mes del Plan de Acción	APROBADO
				GADPSDT-CA-HB-2021-006, revisión y pronunciamiento del cumplimiento al primer mes del Plan de Acción	APROBADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2020-060, Revisión de Observaciones de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento de periodo Enero 2018 - Enero 2019.	OBSERVADO
				Informe Técnico GADPSDT-CA-HB-2020-155, Revisión del Alcance al Plan de Acción	APROBADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2020-051, Revisión de la Primera Auditoría Ambiental de Cumplimiento periodo Enero 2018 - Enero 2019	OBSERVADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2020-051, Revisión de la Primera Auditoría Ambiental de Cumplimiento periodo Enero 2018 - Enero 2019	OBSERVADO
M-20-360	DESCARGA NO. 1 CAMAL SANTO DOMINGO		32-EMPRESA MANCOMUNADA DEL TROPICO HÚMEDO	Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-126, Acompañamiento técnico para toma de muestras	SOLICITUD DE RESULTADOS
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2020-026, Revisión del Informe Final del Plan Emergente y Plan de Acción	APROBACIÓN
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2020-019 / Revisión de informe de cumplimiento al Plan de Acción	OBSERVADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-CA-HB-2020-009, REVISIÓN DEL INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL	Proceso Administrativo No. 001-2019
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2019-183, Revisión de la documentación e inspección por control y seguimiento.	ATENDIDO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2019-181, Revisión del Informe final del Plan Emergente y Plan de Acción	APROBADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2019-160, Revisión del Informe final del Plan Emergente y Plan de Acción	ATENDIDO
				Informe Jurídico No. GADPSDT-DGA-CA-EZ-2019-013 / Solicitud de Cambio de titular de Licencia Ambiental / Resolución No. GPJ-2018-008811 código MAE-RA-2016-243546 / EPMRPG-SD a EPMTH	ATENDIDO
M-20-360	DESCARGA NO. 1 CAMAL SANTO DOMINGO		32-EMPRESA MANCOMUNADA DEL TROPICO HÚMEDO	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-360, Acompañamiento técnico para tomas de muestras	SE SOLICITA RESULTADOS

M-20-361	DESCARGA NO. 2 AL RIO TOACI		32-EMPRESA MANCOMUNADA DEL TROPICO HÚMEDO		Proceso Administrativo No. 001-2019
OTRAS ACTIVIDADES					
No. MUESTRA	RIO	SECTOR	ACTIVIDADES	INFORMES TÉCNICOS	OBSERVACIONES
M-20-337	CHIGUILPE M3	RIO VERDE	1- International Forest Products del Ecuador S.A.	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2020-095, Revisión de la tercera Auditoría Ambiental de Cumplimiento de periodo marzo 2017-marzo 2019 e inspección	OBSERVADO
M-20-336	CHIGUILPE M2			INFORME TÉCNICO GADPSDT-CA-HB-2020-163, Acompañamiento Técnico para el Monitoreo de emisiones de Gases	SOLICITA RESULTADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2019-019, Revisión de TDRS Auditoría Ambiental de Cumplimiento, para el período marzo 2017 - marzo 2019	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-306, Reporte de Emisiones correspondiente al periodo Septiembre 2018 - Marzo 2019	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-104, Acompañamiento técnico para tomas de muestras	RESULTADO SOLICITADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-012, Reporte de monitoreo periodo Marzo 2017 - Marzo 2018	APROBADO
M-20-339	RIO POVE 1	RIO POVE	12- Distribuidora "GB"	Informe técnico GADPSDT-DGA-CA-MM-2019-007/ Revisión de respuestas realizadas al IAC / Sr. Luis Bonilla.	OBSERVADO
				Informe técnico GADPSDT-DGA-CA-MM-2018-101 / IAC / Distribuidora "GB" / Sr. Luis Bonilla	OBSERVADO
M-20-343	RIO CODE	ESTERO CODE	14- Carpintería Promociones Cadenita	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2018-135 (Revisión de Plan de Acción Carpintería Promociones Cadenita)	APROBADO
M-20-359	RIO VERDE			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2018-075 (Inspección por denuncia Carpintería Promociones Cadenita)	ATENDIDO
M-20-339	RIO POVE 1	RIO POVE	19-EBC "NUEVO CAMINO"	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-LG-2020-010, Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento "NUEVO CAMINO", periodo diciembre 2017 - diciembre 2019	APROBADO
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	22- Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador.	Informe Ambiental Nro. GADPSDT-DGA-CA-JG-2019-143; con referencia al IAC periodo abril 2015 - abril -2017 del proyecto Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador	OBSERVADO
M-20-342	RIO POVE 4			Informe Ambiental Nro. GADPSDT-DGA-CA-JG-2019-142; con referencia al IAC periodo abril 2014 - abril - 2015 del proyecto Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador	APROBADO
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	24- Laboratorio Clínico Bienestar Familiar	Informe Técnico GADPSDT-CA-HB-2020-145, IAC del periodo octubre 2017 - octubre 2019 / Lic. Raúl Vinuesa Ochoa.	OBSERVADO
M-20-342	RIO POVE 4			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-198, Informe Ambiental de Cumplimiento periodo Octubre 2016 - Octubre 2017	APROBADO
				Pronunciamento Técnico Ambiental - Informe Ambiental de Cumplimiento, codificada como GADPSDT-DGA-CA-MC-2018-160	OBSERVADO
				Pronunciamento Técnico Ambiental - Informe Ambiental de Cumplimiento , Laboratorio Clínico Bienestar Familiar	
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	25- Gimnasio Iron Box	Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2021-019, Revisión de las Observaciones al Plan de Acción de la actividad IRON BOX	APROBADO
M-20-342	RIO POVE 4			Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2027-017, Revisión del Informe de Monitoreo Ambiental de Ruido de la actividad IRON BOX	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2021-008, Revisión del Plan Emergente y Plan de Acción de la actividad IRON BOX	OBSERVADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-258, Inspección ambiental por Denuncia a la actividad IRON BOX	SE SOLICITA PLAN EMERGENTE

				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2020-025, Revisión del Informe Final de Cumplimiento al Plan Emergente del Gimnasio Iron Box	APROBADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2020-004, Revisión del Plan Emergente del proyecto Gimnasio Iron Box	APROBADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2019-168, Inspección por denuncia	SE SOLICITA PLAN EMERGENTE
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	26-Estación de Repetidora Identificada como Cerro Chiguilpe	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-LG-2020-021, Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento de la "ESTACIÓN REPETIDORA IDENTIFICADA COMO CERRO CHIGUILPE" periodo marzo 2017 - marzo 2019	OBSERVADO
M-20-342	RIO POVE 4			INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2018-058, Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento de la Actividad en Funcionamiento como tipo de estación de Repetidora Identificada como Cerro Chiguilpe, Periodo Marzo 2016 - Marzo 2017	OBSERVADO
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	27-TECNICENTRO AUTOLLANTAS	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-GI-2020-033, revisión del primer Informe Ambiental de Cumplimiento de TECNICENTRO AUTOLLANTAS ECUADOR del periodo julio 2019 - julio 2020	OBSERVADO
M-20-342	RIO POVE 4			Revisión de documentación del proyecto Tecnicentro Autollantas Ecuador	APROBADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2019-087, Inspección Ambiental de Control al Tecnicentro Autollantas Ecuador	SE SOLICITA REGULARIZACIÓN
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	28-Karaoke Rockola VIP	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2020-040, Revisión del Plan de Acción del	APROBADO
M-20-342	RIO POVE 4			INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2019-0109, Inspección Ambiental por denuncia a la actividad Karaoke Rockola VIP	SE SOLICITA UN PLAN DE ACCION
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	29-Laboratorio LABOMEX	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2019-024, Informe Ambiental de Cumplimiento del Laboratorio LABOMEX del período noviembre 2017 - noviembre 2018	APROBADO
M-20-342	RIO POVE 4				
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	30-Laboratorio Dr. Elena Rosero	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2019-018, Revisión de las Observaciones al Informe Ambiental de Cumplimiento periodo oct 2017- oct 2018	APROBADO
M-20-342	RIO POVE 4			INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2019-002, Informe Ambiental de Cumplimiento periodo octubre 2017- octubre 2018.	OBSERVADO
M-20-337	CHIGUILPE M3	RIO VERDE	61-Fundidora Paúl	Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-263, Inspección Ambiental por denuncia	PLAN DE ACCIÓN
M-20-336	CHIGUILPE M2				
M-20-337	CHIGUILPE M3	RIO VERDE	60-PROCFLEX	Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-257, Inspección ambiental por Denuncia	PLAN EMERGENTE
M-20-336	CHIGUILPE M2				
M-20-337	CHIGUILPE M3	RIO VERDE	57-Fábrica Lizardo Godoy	Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-211, Inspección ambiental por Denuncia a la actividad Fabrica Lizardo Godoy S.A.,	PLAN EMERGENTE
M-20-336	CHIGUILPE M2			Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-237, Revisión del Plan Emergente de la actividad Fábrica Lizardo Godoy	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-CA-HB-2020-235, resultado del acompañamiento técnico de monitoreo de ambientales emisiones de ruido	RESULTADOS
M-20-337	CHIGUILPE M3	RIO VERDE	53-AUTOGASES COLOMBIA	Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-066, Inspección ambiental por Denuncia	PLAN EMERGENTE
M-20-336	CHIGUILPE M2				
M-20-337	CHIGUILPE M3	RIO VERDE	54-Mecánica, Sr. Luis Anibal	Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-067, Inspección ambiental por Denuncia a la actividad de Mecánica, Sr. Luis Anibal Pilicita Caiza.	PLAN EMERGENTE
M-20-336	CHIGUILPE M2				
M-20-337	CHIGUILPE M3	RIO VERDE		Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-065, Inspección ambiental por Denuncia	PLAN EMERGENTE

M-20-336	CHIGUILPE M2		52-SMOG MONKEY MOTOR	Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-251, Revisión de Plan de Acción	PLAN EMERGENTE
M-20-337 M-20-336	CHIGUILPE M3 CHIGUILPE M2	RIO VERDE	51-Bloquera "FERRIBLOQ"	Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-064, Inspección ambiental por Denuncia	SE SOLICITA PLAN EMERGENTE
M-20-337 M-20-336	CHIGUILPE M3 CHIGUILPE M2	RIO VERDE	50-ALUMIX	Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-057, Inspección ambiental por Denuncia	SE SOLICITA PLAN DE ACCIÓN
M-20-341 M-20-342	RIO POVE 3 RIO POVE 4	RIO POVE	45-TecniExpress Mapesa	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-LG-2020-147, Inspección de Seguimiento y Control Ambiental	SE SOLICITA PLAN EMERGENTE
M-20-341 M-20-342	RIO POVE 3 RIO POVE 4	RIO POVE	42-EBC "STD QUINCHES"	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-LG-2020-113, Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento e Inspección de la periodo mayo 2018 - mayo 2020	OBSERVADO
M-20-337 M-20-336	CHIGUILPE M3 CHIGUILPE M2	RIO VERDE	38-Taller Centro de Servicios Especializado	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-LG-2020-069, Inspección de Seguimiento y Control Ambiental	SE SOLICITA PLAN EMERGENTE
M-20-341 M-20-342	RIO POVE 3 RIO POVE 4	RIO POVE	36-EBC "SD_RIO_TOA CHI_NT"	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-LG-2020-067, Inspección de Seguimiento y Control Ambiental	IA.C.
M-20-341 M-20-342	RIO POVE 3 RIO POVE 4	RIO POVE	41-Tiendas Industriales Asociadas Tia Sucursal Santo Domingo II	INFORME TÉCNICO No. GADPSDT-DGA-CA-SF-2020-115, revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento de del periodo agosto 2018 - agosto 2020	APROBADO

MONITOREOS REALIZADOS EN SANTO DOMINGO EN EL AÑO 2020 Y ACTIVIDADES A LAS QUE SE REALIZARON CONTROL Y SEGUIMIENTO



LEYENDA

Descripción

- Monitoreos 2020
- Control a actividades que afectan al agua
- Plantas de Tratamiento

SIMBOLOGÍA

- Red Vial Estatal
- Ríos Hidrográfica
- Vías
- Ríos Dobles
- Parroquias
- Perímetro Urbano

Escala: 1:30.000

Proyección: Universal Transversal de Mercator UTM
Eje X y Y: Sistema de Proyección WGS 84, Zona 17 S.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

ESTADO: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 13/03/2023

FORMATO: A3

AUTORELABORACIÓN: Oficina de Gestión Ambiental, Dirección de Gestión Ambiental, Calle San Sebastián, 2011, Santo Domingo de los Colorados, Ecuador

ELABORADOR: Dirección de Gestión Ambiental

FECHA: 13/03/2023

CONTENIDO: Monitoreos realizados en Santo Domingo de los Colorados en el año 2020 y actividades a las que se realizaron control y seguimiento

Gráfico 1. Actividades que influyen en la calidad del agua de los afluentes en la Zona 1.




Gráfico 2. Otras actividades dadas control y seguimiento ambiental en la Zona 1.

MONITOREOS REALIZADOS EN SANTO DOMINGO EN EL AÑO 2020 Y ACTIVIDADES A LAS QUE SE REALIZARON CONTROL Y SEGUIMIENTO




Gráfico 3. Lo actuado como AAAR en la Zona 1

ÁREA DE INFLUENCIA DEL RIO VERDE QUE PUDIERAN CONTRIBUIR A LA CALIDAD DEL AGUA EN LAS MUESTRAS M-20-336 y M-20-338

El área de influencia de la naciente del río Verde como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr), hemos realizado el control y seguimiento a las actividades descritas en la Tabla 1, entre ellas se encuentran moteles, urbanizaciones, Estaciones de Servicio y escombreras por encajonamiento, actividades que puedan influyen en la calidad del agua en los puntos de monitoreo M-20-336 y M-20-338.

Así como también se observan de acuerdo a la georreferenciación la ubicación de 3 Plantas primarias de EPMAPA que pueden afectar a la calidad del recurso agua, así mismo en el área de análisis existen cooperativas, asentamiento que no cuentan con ningún sistemas de tratamiento para sus aguas residuales de acuerdo a las inspecciones realizadas en el 2018 junto con técnicos del MAE en el aquel entonces; Como Autoridad Ambiental Competente, seguiremos controlando a las actividades y a las urbanizaciones, así como a la EPMAPA – SD para el cumplimiento de la normativa ambiental.

ÁREA DE INFLUENCIA DEL RIO POVE Y CODE / M-20-339 y M-20-342

Con relación al Río Pove, como AAR se ha realizado el control y seguimiento a las actividades detalladas en la tabla 1, entre ellas se pueden encontrar moteles, lavadoras y lubricadoras, urbanizaciones, procesadora de caucho, incubadoras de huevos, Urbanizaciones, Estaciones de Servicio, mecánicas y 9 Plantas de tratamiento primario de aguas residuales que influyen en la calidad del afluente en el río Pove y Code.

De acuerdo a los resultados de la muestra M-20-339, existen parámetros fuera de norma de acuerdo a la Tabla 2 del TULSMA como: Hierro, aceites y grasas, cloro libre residual, menos del 80% de oxígeno disuelto, presencia de material flotante; no obstante, comparando los resultados con la Tabla 6 del TUSLMA se determina que el agua no puede ser usada para fines recreativos ni de contacto primario como secundario, incumpliendo con los parámetros de pH, coliformes fecales y material flotante; Comparando el punto M-20-339 y el punto final del río Pove M-20-342, existe un aumento del hierro, entre el primer punto y el último del río Pove existe 90 veces más concentración de coliformes fecales, debido a la falta de tratamiento de aguas residuales en la Ciudad de Santo Domingo, bajando el pH a medida que aumenta el caudal, disminuyendo la concentración de aceites y grasas y aumentando 1 punto en el % de oxígeno disuelto.

PLANTA DE FAENAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE RASTROS Y PLAZA DE GANADO DE SANTO DOMINGO / M-20-360 Y M-20-361

Finalmente, respecto a la Empresa Pública Mancomunada Trópico Húmedo, comúnmente llamado CAMAL de Santo Domingo, como AAR en función de la potestad sancionatorio cuenta con un proceso administrativo por el incumplimiento de límites máximo permisible, de acuerdo al control y seguimiento, mediante oficio No. GADPSDT-DGA-AAAR-S-2019-003 el operador tiene la suspensión del punto de descarga hacia el cuerpo de agua, de acuerdo al plan de acción presentado en primer instancia el operador usaría agua residual para riego en el mismo terreno para cultivo, se ha realizado varias inspecciones para constatar el cumplimiento de la suspensión del punto de descarga, incumplimiento los límites para riego, actualmente se ha aprobado dos planes de acción, un primer para subsanar el incumplimiento del límites y un segundo para las observaciones de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento, solicitando al operador presentar de manera mensual el cumplimiento de las medidas de los planes de acción aprobado.

La actividad por un proceso judicial, deberá abandonar el lugar actual por ende deberá suspender sus actividades conforme lo determine la ley y la normativa ambiental.

De acuerdo lo mencionado en el informe del Ministerio del Ambiente y Agua el operador a pesar del seguimiento dado, siguen incumplimiento con las disposiciones realizada por la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable, es así que se tomará las acciones legales cumplimiento la potestad sancionatoria.

Respecto a los resultados de la Muestra M-20-360 y M-20-361, comparado con la tabla 8 existe excedente de los límites máximo permisible de los parámetros Hierro, DBO, DQO, Tensoactivos, Aceites y grasas, Coliformes fecales y Material flotante, Incumpliendo con la normativa ambiental vigente.

A continuación se detalla lo actuado en el área de influencia del río Pove, Code, Poste, Río Verde y Chigüilpe como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable, donde por visualización se ha denominado zona 2.

Tabla 2. Informes Técnicos de lo actuado en el área de influencia del Río Pove, río Code y Río Verde - Zona 2

ACTIVIDADES QUE PUDIERAN AFECTAR AL RECURSO AGUA					
No. MUESTRA	RIO	SECTOR	ACTIVIDADES	INFORMES TÉCNICOS	OBSERVACIONES
M-20-359		RIO VERDE	1-Urbanización Ciudad Verde	Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-236, Inspección ambiental por Control a la	SE SOLICITA PLAN EMERGENTE

M-20-336	DESCARGAS URB RIO VERDE			actividad Planta de tratamiento de aguas residuales de la Urbanización Ciudad Verde. Sra. Elsa Raquel Muñoz Rosero.	
M-20-338	CHIGUILPE M3 CHIGUILPE M1			INFORME TÉCNICO No. GADPSDT-DGA-CA-SF-2020-009, revisión del Plan de Acción de la EPMAPA-SD PTAR	OBSERVADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2018-088, Inspección Ambiental a las Plantas de Tratamiento de aguas residuales de la Urb. Ciudad Verde	SE SOLICITA PLAN EMERGENTE
M-20-336	CHIGUILPE M3	RIO VERDE	2-SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA LAS AGUAS RESIDUALES DEL PLAN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL LOS GIRASOLES	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-436, Reporte de Descargas Líquidas	APROBADO
M-20-338	CHIGUILPE M1			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-280, Acompañamiento técnico para tomas de muestras	SE SOLICITA RESULTADOS
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-179, Reporte de Descargas Líquidas	OBSERVADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-011, Informe Ambiental de Cumplimiento periodo Febrero 2016 - Febrero 2018	OBSERVADO
M-20-336	CHIGUILPE M3	RIO VERDE	3-Lavadora y Lubricadora "BELLAVISTA"	Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-235, Inspección ambiental por Control a la actividad Lavadora y Lubricadora Bellavista	SE SOLICITA PLAN DE ACCIÓN
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-336	CHIGUILPE M3 CHIGUILPE M1	RIO VERDE	3-Lavadora y Lubricadora "BELLAVISTA"	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-401, Inspección ambiental por Control a la actividad Lavadora y Lubricadora "BELLAVISTA"	SE SOLICITA PLAN DE ACCIÓN
M-20-338				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-400, Inspección ambiental por Control a la actividad Lavadora y Lubricadora "BELLAVISTA"	SE SOLICITA PLAN DE ACCIÓN
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-337, Reporte de Descargas Líquidas correspondiente a la Lavadora y Lubricadora BELLAVISTA	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-223, Inspección ambiental por Control a la actividad Lavadora y Lubricadora "BELLAVISTA"	SE SOLICITA PLAN DE ACCIÓN
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-193, Acompañamiento técnico para tomas de muestras de la actividad Lavadora y Lubricadora Bellavista	SE SOLICITA RESULTADOS
				INFORME TÉCNICO, GADPSDT-DGA-CA-DA-2019-011 Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento de la "Lavadora y Lubricadora Bellavista" del periodo Enero 2016-Enero2017	OBSERVADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-067, Plan de Acción	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3	RIO VERDE	5-Faenadora PROCASEL	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2020-009, Revisión Plan de Acción de la Faenadora PROCASEL	APROBADO
M-20-338	CHIGUILPE M1			REVISIÓN DE PLAN DE ABANDONO DE FAENADORA DE AVES PROCASEL	OBTENER EL PERMISO AMBIENTAL
M-20-336	CHIGUILPE M3 CHIGUILPE M1	RIO VERDE	6-LÁCTEOS "NICOLE"	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2020-053, Revisión del Plan de Acción del Informe Ambiental de Cumplimiento de período septiembre 2018 - septiembre 2019	APROBADO
M-20-338				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2019-102, Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento período septiembre 2018 - septiembre 2019	OBSERVADO
				Informe Técnico N° GADPSDT-DGA-CH-YA-2018-100; sobre revisión del Plan de Acción	APROBADO
				Informe Técnico N° GADPSDT-DGA-CH-YA-2018-077 sobre inspección técnica por denuncia ambiental	SE SOLICITA PLAN DE ACCION
M-20-359	DESCARGAS URBANIZACIÓN RIO VERDE	RIO CODE	8-Cuartos Fríos para Almacenamiento de Pescado	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2020-055, Revisión de la Respuesta a las Observaciones del primer Informe Ambiental de Cumplimiento de la actividad Cuartos Fríos para	APROBADO

M-20-336	CHIGUILPE M3			Almacenamiento de Pescado, correspondiente al período agosto 2016-agosto 2017		
M-20-338	CHIGUILPE M1			INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2019-101, Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento de la actividad correspondiente al período agosto 2016-agosto 2017	OBSERVADO	
M-20-343	RIO CODE	RIO CODE	9-ESTACIÓN DE SERVICIO UNIÓN DE TAXISTAS	INFORME TÉCNICO GADPSDT-CA-HB-2020-094, REVISIÓN DEL INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL DEL AÑO 2019 DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO UNIÓN DE TAXISTAS.	APROBADO	
M-20-359	DESCAGAS CIUDAD VERDE			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2020-037 / Pronunciamiento al Informe Ambiental Anual 2019 / Estación de Servicio UNIÓN DE TAXISTAS / PETROLRÍOS C.A.	APROBADO	
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2020-022, Revisión del Programa y Presupuesto Ambiental Anual 2020 de la Estación de Servicio "UNIÓN DE TAXISTAS"/PETROLRIOS/Sr. Pedro Jaya Alvarado	APROBADO	
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-130, Reporte de Descargas Líquidas correspondiente al año 2018, de la Estación de Servicio "UNIÓN DE TAXISTAS", Sr. Pedro Jaya Alvarado.	APROBADO	
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2019-060 (Revisión de AAC periodo mayo 2016 - mayo 2018 ESTACIÓN DE SERVICIOS UNIÓN DE TAXISTAS)	OBSERVADO	
M-20-336	CHIGUILPE M3		9-ESTACIÓN DE SERVICIO UNIÓN DE TAXISTAS	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-085, Reporte de Descargas Líquidas correspondiente al año 2017, de la Estación de Servicio "UNIÓN DE TAXISTAS", Sr. Pedro Jaya Alvarado.	APROBADO	
M-20-338	CHIGUILPE M1			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2019-019. (Revisión de PPAA 2019 Estación de Servicio UNIÓN DE TAXISTAS)	APROBADO	
				Pronunciamiento Técnico Ambiental a Descargas Líquidas, Observaciones al informe de monitoreo de la Estación de Servicio "UNIÓN DE TAXISTAS", codificada como GADPSDT-DGA-CA-DC-2018-048	OBSERVADO	
				Pronunciamiento Técnico Ambiental - Descargas Líquidas, segundo informe semestral de la Estación de Servicio "UNIÓN DE TAXISTAS", codificado como GADPSDT-DGA-CA-MC-2018-143	OBSERVADO	
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2018-053 (Revisión de Programa y Presupuesto Ambiental Anual 2018 Estación de Servicio UNIÓN DE TAXISTAS)	OBSERVADO	
M-20-359	DESCARGAS URBANIZACIÓN RIO VERDE	RIO CODE	9-ESTACIÓN DE SERVICIO UNIÓN DE TAXISTAS	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2018-051 (Revisión de Obs a TDRS AAC ESTACIÓN DE SERVICIOS UNIÓN DE TAXISTAS)	APROBADO	
M-20-336	CHIGUILPE M3					
M-20-338	CHIGUILPE M1					
M-20-359	DESCARGAS URBANIZACIÓN RIO VERDE	RIO CODE	10-Lavadora y Lubricadora Express D' Mena	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2020-055, Revisión de documentación en respuesta al Oficio Nro. GADPSDT-GA-2020-0356-O de la Lavadora y Lubricadora D Mena	SE SOLICITA EL INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	
M-20-336	CHIGUILPE M3					SE SOLICITA PLAN EMERGENTE
M-20-338	CHIGUILPE M1					

M-20-343	RIO CODE	RIO CODE	11-Lavadora Don Carlos	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2019-184, Inspección por control y seguimiento a la Lavadora Don Carlos	SE SOLICITA PLAN EMERGENTE
M-20-336	CHIGUILPE M3				
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-343	RIO CODE	RIO CODE	13-Rhinoplast	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JC-2020-057, Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento periodo julio 2019 - 2020	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			Informe Nro. GADPSDT-DGA-CA-JG-2019 - 016; concerniente al Informe Ambiental de Cumplimiento Rhinoplast	APROBADO
M-20-338	CHIGUILPE M1			Revisión de Informes de Cumplimiento de la Empresa RHINOPLAST S.A. GADPSDT-CA-2017-1395-M	APROBADO
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE/ RIO PERIPA	14-Estación de servicio Los Anturios I	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-LG-2021-056, Revisión del Plan de Acción	APROBADO
M-20-342	RIO POVE 4			INFORME TÉCNICO No. GADPSDT-DGA-CA-SF-2021-017, revisión de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento, periodo julio 2016 - julio 2018	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-LG-2020-142, Inspección de Seguimiento y Control Ambiental	SE SOLICITA PLAN DE ACCIÓN
M-20-338	CHIGUILPE M1			INFORME TÉCNICO No. GADPSDT-DGA-CA-SF-2020-056, revisión del Informe Ambiental Anual 2019	APROBADO
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE/ RIO PERIPA	14-Estación de servicio Los Anturios I	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-HB-2020-002, Revisión del Programa y Presupuesto Ambiental Anual 2020	APROBADO
M-20-342	RIO POVE 4			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-357, Reporte de Descargas Líquidas correspondiente al primer semestre 2019	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			Informe Ambiental Nro. GADPSDT-DGA-CA-JG-2019-095; correspondiente a la revisión del Informe Ambiental anual	APROBADO
M-20-338	CHIGUILPE M1			Informe Ambiental Nro. GADPSDT-DGA-CA-JG-2019-094; correspondiente a la revisión del Informe Ambiental anual	APROBADO
				Informe Nro. GADPSDT- DGA-CA-JG-2019-050; con referencia al Informe ambiental anual	OBSERVADO
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE/ RIO PERIPA	14-Estación de servicio Los Anturios I	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-035, Reporte de Descargas Líquidas correspondiente al primer semestre 2018	OBSERVADO
M-20-342	RIO POVE 4			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-034, Reporte de Descargas Líquidas correspondiente al primer semestre 2018	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			Informe Ambiental Nro. GADPSDT-DGA-CA-JG-2018-187 - del Programa y Presupuesto Ambiental Anual	OBSERVADO
M-20-338	CHIGUILPE M1			Pronunciamiento Técnico Ambiental - Descargas Líquidas,	APROBADO
				Revisión al Programa de Presupuestos Ambientales 2018	OBSERVADO
				Pronunciamiento Técnico Ambiental - Informe Semestral de Descargas Líquidas	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3	RIO POVE/ RIO PERIPA	15-Estación de servicio Los Anturios II	INFORME TÉCNICO No. GADPSDT-DGA-CA-SF-2021-019, revisión de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento periodo julio 2016- julio 2018	APROBADO
M-20-338	CHIGUILPE M1			INFORME TÉCNICO No. GADPSDT-DGA-CA-SF-2020-057, revisión del Informe Ambiental Anual 2019	APROBADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-CA-HB-2020-003, Revisión del Programa y Presupuesto Ambiental Anual 2020	APROBADO

				INFORME TÉCNICO GADPSDT-CA-HB-2020-003, Revisión del Programa y Presupuesto Ambiental Anual 2020	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-358, Reporte de Descargas Líquidas correspondiente al primer semestre 2019	APROBADO
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE/ RIO PERIPA	15-Estación de servicio Los Anturios II	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-355, Reporte de Descargas Líquidas correspondiente al primer semestre 2018	APROBADO
M-20-342	RIO POVE 4			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-192, Acompañamiento técnico para tomas de muestras	SE SOLICITA RESULTADOS
M-20-336	CHIGUILPE M3				
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE/ RIO PERIPA	15-Estación de servicio Los Anturios II	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-177, Plan de Acción	APROBADO
M-20-342	RIO POVE 4			Informe Nro. GADPSDT-DGA-CA-JG-2019-051; con referencia al Informe ambiental anual	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			Informe ambiental Nro. GADPSDT-DGA-CA-JG-2019-046 TDRS AAC 2016-2018	APROBADO
M-20-338	CHIGUILPE M1			Informe técnico No. GADPSDT-DGA-CA-JG-2019-031, Informe Ambiental Anual 2018	OBSERVADO
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE/ RIO PERIPA	15-Estación de servicio Los Anturios II	GADPSDT-DGA-CA-JG-2019-030 Programa y presupuesto Ambiental Anual 2019.	APROBADO
M-20-342	RIO POVE 4			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-035, Reporte de Descargas Líquidas correspondiente al primer semestre 2018	OBSERVADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			Informe Ambiental Nro. GADPSDT-DGA-CA-JG-2018-188; del PROGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL 2019	OBSERVADO
M-20-338	CHIGUILPE M1			Pronunciamiento Técnico Ambiental - Descargas Líquidas,E/S	APROBADO
				Revisión al Programa de Presupuestos Ambientales 2018	OBSERVADO
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	16-Lubricadora La Unión 2	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JC-2021-030, Inspección de Seguimiento y Control Ambiental a la Lubricadora La Unión 2, perteneciente a la Sra. Tatiana Maribel Alvarado Zambrano.	SE SOLICITA PLAN EMERGENTE
M-20-342	RIO POVE 4			17-Lubricadora La Unión	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2019-030, Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento del periodo diciembre 2016 - diciembre 2018.
M-20-336	CHIGUILPE M3		INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2019-084, Revisión de observaciones al Informe Ambiental de Cumplimiento del periodo Dic 2016 - Dic 2018		OBSERVADO
M-20-338	CHIGUILPE M1		INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2019-171, Informe de Cumplimiento al Plan de Acción e Informe Ambiental de Cumplimiento del periodo Diciembre 2016 - Diciembre 2018	OBSERVADO	
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	18-Lavadora y Lubricadora El Cisne, Wilson Javier Mejía	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-ES-2021-007, Inspección ambiental por control y seguimiento a la actividad	SE SOLICITA PLAN EMERGENTE
M-20-342	RIO POVE 4				
M-20-336	CHIGUILPE M3				
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	19-Lavadora y Lubricadora El Cisne Sra. Piedad Lliguicota	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2020-003, Revisión del Informe de Cumplimiento al Plan de acción	APROBADO
M-20-342	RIO POVE 4			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-405, Reporte de Descargas Líquidas	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-372, Acompañamiento técnico para tomas de muestras	SE SOLICITA RESULTADOS
M-20-338	CHIGUILPE M1				

M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	19-Lavadora y Lubricadora El Cisne Sra. Piedad Lliguicota	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-082, Plan de Acción	APROBADO
M-20-342	RIO POVE 4			Pronunciamento Técnico Ambiental - Resultados de Muestreo de Calidad de Agua, con Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2018-013	OBSERVADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			Revisión del Plan de Cierre y Abandono, Lavadora y Lubricadora El Cisne con Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-JM-2018-068	FAVORABLE
M-20-338	CHIGUILPE M1			Revisión del IAC, Lavadora y Lubricadora El Cisne con Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-JM-2018-067	OBSERVADO
			20-Lubriexpress_ Operador Sra. Silvia García	Revisión de Oficio S/N, Plan de Acción	APROBADO
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	21-Estación de Servicio JAMAJAY	Resolución de la Revisión de la AAC 2015 - 2017	APROBADO
M-20-342	RIO POVE 4			Pronunciamento a TdR para Auditoria Ambiental de Cumplimiento / periodo marzo 2017- marzo 2019	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			INFORME TÉCNICO GADPSDT-CA-HB-2020-064, REVISIÓN DEL INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL DE DESCARGAS LIQUIDAS AÑO 2019	OBSERVADO
M-20-338	CHIGUILPE M1			Informe Ambiental Nro. GADPSDT-DGA-CA-JG-2020-013; del Informe Ambiental Anual del periodo 2019	APROBADO
				Informe Ambiental Nro. GADPSDT-DGA-CA-JG-2019 - 183 ; de la revisión del Programa y Presupuesto Ambiental Anual 2020	APROBADO
				Informe Ambiental de la Revisión de la AAC de periodo 2015 - 2017	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-346, Reporte de Descargas Líquidas correspondiente al primer semestre 2019	APROBADO
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	21-Estación de Servicio JAMAJAY	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-327, Acompañamiento técnico para tomas de muestra	SE SOLICITA RESULTADOS
M-20-342	RIO POVE 4			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-167, Acompañamiento técnico para tomas de muestras	SE SOLICITA RESULTADOS
M-20-336	CHIGUILPE M3			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-136, Reporte de Descargas Líquidas correspondiente al año 2018	APROBADO
M-20-338	CHIGUILPE M1			Informe Nro. GADPSDT- DGA-CA-JG-2019-049; con referencia al Informe ambiental anual	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-055, Declaración de Puntos de Monitoreo	ACEPTADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-041, Reporte de Descargas Líquidas correspondiente al primer semestre 2018	APROBADO
M-20-343	RIO CODE	RIO CODE	22-Lavadora y Lubricadora Gran Manolo	Informe Técnico GADPSDT-CA-HB-2020-227, revisión y pronunciamiento del Informe de monitoreo ambiental de descargas liquidas del año 2020	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-LG-2020-094, Inspección de Seguimiento y Control Ambiental	SE SOLICITA MONITOREO
M-20-338	CHIGUILPE M1			Informe Ambiental Nro. GADPSDT- DGA-CA-JG-2019-167; con referencia al Informe Ambiental de Cumplimiento del periodo octubre 2018 - octubre 2019	APROBADO
M-20-343	RIO CODE	RIO CODE	22-Lavadora y Lubricadora Gran Manolo	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-408, Reporte de Descargas Líquidas,	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-365, Acompañamiento técnico para tomas de muestras	SE SOLICITA RESULTADOS
M-20-338	CHIGUILPE M1			Informe Jurídico Nro. 005-2018-GADPSDT-DGA-EGZP / Solicitud de	ATENDIDO

				Cambio de Titular del permiso ambiental / REVISIÓN DEL INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVADO
M-20-343	RIO CODE	RIO CODE	24-LAVADORA Y LUBRICADORA EL PAISA	Informe Técnico GADPSDT-CA-HB-2021-001, revisión y pronunciamiento del Informe de Monitoreo de descargas líquidas del año 2020	OBSERVADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-LG-2020-170, Revisión del Informe de Cumplimiento del Plan Emergente	OBSERVADO
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-343 M-20-336 M-20-338	RIO CODE CHIGUILPE M3 CHIGUILPE M1	RIO CODE	24-Lavadora y Lubricadora El Paisa	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-LG-2020-169, Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento, periodo octubre 2013 - octubre 2015.	OBSERVADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-LG-2020-088, Revisión de la Solicitud de Cambio de Titular	OBSERVADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-LG-2020-087, Revisión del Plan Emergente	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-CA-HB-2020-149, acompañamiento técnico para el Monitoreo	SE SOLICITA RESULTADOS
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-LG-2020-040, Inspección de Seguimiento y Control	SE SOLICITA PLAN EMERGENTE
				Informe Ambiental Nro. GADPSDT-DGA-JG-2019- 131; concerniente a la revisión del IAC	OBSERVADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-102, Acompañamiento técnico para tomas de muestras	SE SOLICITA RESULTADOS
M-20-343	RIO CODE	RIO CODE	25-AUTOSERVICIOS WILCAR	INFORME TÉCNICO GADPSDT-CA-HB-2020-039, REVISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3				
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-343 M-20-336 M-20-338	RIO CODE CHIGUILPE M3 CHIGUILPE M1	RIO CODE	26-Lavadora y Lubricadora "MAX WASH CAR"	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2021-024, Pronunciamiento a la Solicitud de Cambio de Titular de la Autorización Administrativa Ambiental	ATENDIDO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2020-146, Revisión de la Respuesta a las Observaciones del Informe de Cumplimiento al Plan de Acción	APROBADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2020-112, Revisión de la Respuesta a las Observaciones del 2do. Informe Ambiental de Cumplimiento de la, correspondiente al periodo noviembre 2017-noviembre 2019	APROBADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2020-057, Revisión del Informe de Cumplimiento al Plan de Acción	OBSERVADO
M-20-343 M-20-336 M-20-338	RIO CODE CHIGUILPE M3 CHIGUILPE M1	RIO CODE	26-Lavadora y Lubricadora "MAX WASH CAR"	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2020-050, Revisión del Segundo Informe Ambiental de Cumplimiento del periodo noviembre 2017-noviembre 2019	OBSERVADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-CA-HB-2020-032, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA MONITOREO AMBIENTAL	SE SOLICITA RESULTADOS
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2019-072, Revisión del Plan de Acción	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-409, Reporte de Descargas Líquidas	OBSERVADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-366, Acompañamiento técnico para tomas de muestras	SE SOLICITA RESULTADOS
M-20-343	RIO CODE	RIO CODE	28-Auto Servicio La Carolina	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-GI-2021-005, Inspección ambiental por control y seguimiento a Autoservicio La Carolina	SE SOLICITA PLAN DE ACCIÓN
M-20-336	CHIGUILPE M3				

M-20-338	CHIGUILPE M1			INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2019-147, Revisión del Informe de Cumplimiento al Plan de Acción del Informe Ambiental de Cumplimiento, correspondiente al período octubre 2016-octubre 2018/Sra. Marcela Piedra Herrera	APROBADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2019-070, Revisión de Observaciones del Informe Ambiental de Cumplimiento de Autoservicios La Carolina, del período octubre 2016-octubre 2018/Sra. Marcela Piedra Herrera	OBSERVADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2019-032, Revisión de II Observaciones del Informe Ambiental del período octubre 2016-octubre 2018/Sr. Marcela Piedra	OBSERVADO
				Informe Ambiental Nro. GADPSDT- DGA-CA-JG— 2019- 102 correspondiente al Informe Ambiental de Cumplimiento, Lavadora Autoservicios "La Carolina" periodo Octubre 2016 - Octubre 2018	OBSERVADO
				Informe Ambiental Nro. GADPSDT-DGA-JG-2019- 060 ; Correspondiente al Informe Ambiental de Cumplimiento	APROBADO
M-20-343	RIO CODE			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-407, Reporte de Descargas Líquidas	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3	RIO CODE	30-Lavadora y Lubricadora El Cubano	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-371, Acompañamiento técnico para tomas de muestras de la actividad Lavadora y Lubricadora El Cubano	SE SOLICITA RESPUESTA
M-20-338	CHIGUILPE M1			Revisión del Plan de Cumplimiento de la Ficha Ambiental y Plan de Manejo de la Lavadora y Lubricadora El Cubano	OBSERVADO
M-20-343	RIO CODE			INFORME TÉCNICO GADPSDT-CA-HB-2020-120, REVISIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3	RIO CODE	31- AUTOLAVADO EXPRESS EL ARBOLITO	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-304 Plan de Acción	APROBADO
M-20-338	CHIGUILPE M1			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-183, Acompañamiento técnico para tomas de muestras	SE SOLICITA RESULTADOS
					Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-068 Plan de Acción
M-20-343	RIO CODE			INFORME TÉCNICO No. GADPSDT-DGA-CA-SF-2020-079, revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento del periodo septiembre 2018 - septiembre 2019	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3	RIO CODE	32-Escombrera Sector El Arbolito		
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE/ RIO PERIPA	35-LAVADORA Y LUBRICADORA EVERLYN C.P	INFORME TÉCNICO GADPSDT-CA-HB-2020-050, INSPECCIÓN AMBIENTAL POR CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD LAVADORA Y LUBRICADORA EVERLYN C.P	SE SOLICITA REGULARIZACION
M-20-342	RIO POVE 4				
M-20-336	CHIGUILPE M3				
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE/ RIO PERIPA	36-Mecánica "RALLY".	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-266, Revisión de Plan de Acción, de la actividad de Mecánica "RALLY", Sr. Cadmo Edmundo Onofre Navarrete.	APROBADO
M-20-342	RIO POVE 4				
M-20-336	CHIGUILPE M3				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-209, Acompañamiento técnico para tomas de muestras de la actividad Mecánica Rally, Sr. Cadmo Onofre.
M-20-338	CHIGUILPE M1			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-175, Plan de Acción, Sr. Cadmo Edmundo Onofre Navarrete.	OBSERVADO

				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-048, Inspección ambiental por denuncia a la Mecánica "RALLY", Cadmo Onofre Navarrete.	SE SLICITA PLAN DE ACCIÓN
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE/ RIO PERIPA	38-"Lavadora y Lubricadora Danna"	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-LG-2020-042, Inspección de Seguimiento y Control Ambiental	SE SOLICITA PLAN EMERGENTE
M-20-342	RIO POVE 4				
M-20-336	CHIGUILPE M3				
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE/ RIO PERIPA	39-Lavadora y Lubricadora "Corporación Grupo Guanoquiza"	Informe Técnico GADPSDT-CA-HB-2021-025, revisión y pronunciamiento del Informe de Monitoreo ambiental de descargas líquidas del año 2020	APROBADO
M-20-342	RIO POVE 4			INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2020-162, Revisión del Informe de Cumplimiento al Plan de Acción del Informe Ambiental de Cumplimiento período septiembre 2018-septiembre 2019	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2019-096, Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento del período septiembre 2018-septiembre 2019 y Plan de Acción por incumplimiento de límites permisibles de descarga	OBSERVADO
M-20-338	CHIGUILPE M1			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-404, Reporte de Descargas Líquidas	OBSERVADO
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	41-Estación de Servicio "Los Colorados 1"	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JC-2021-009, Revisión del alcance al Informe Ambiental anual 2019	APROBADO
M-20-342	RIO POVE 4			Informe Técnico GADPSDT-CA-HB-2020-232, revisión y pronunciamiento del Informe de Monitoreo de descargas líquidas del primer semestre del año 2020	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			Informe Técnico GADPSDT-CA-HB-2020-182, revisión de Observaciones al Informe Ambiental Anual del año 2017	APROBADO
M-20-338	CHIGUILPE M1			INFORME TÉCNICO No. GADPSDT-DGA-CA-SF-2020-086, revisión de las Observaciones a la Auditoría Ambiental de Cumplimiento de la período diciembre 2015 - diciembre 2017	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-CA-HB-2020-167, Acompañamiento Técnico para el Monitoreo de descargas líquidas	SE SOLICITA RESULTADOS
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE		INFORME TÉCNICO No. GADPSDT-DGA-CA-SF-2020-058, revisión de los Términos de Referencia para la Auditoría Ambiental de Cumplimiento de la Estación de Servicio "Los Colorados 1", período diciembre 2017 - diciembre 2019	OBSERVADO
M-20-342	RIO POVE 4				
M-20-336	CHIGUILPE M3				
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	41-Estación de Servicio "Los Colorados 1",	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2020-043 / Revisión del Informe Ambiental Anual 2019	OBSERVADO
M-20-342	RIO POVE 4			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2020-028 / Pronunciamiento Informe de cumplimiento Plan de Acción de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento periodo diciembre 2015- diciembre 2017	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2019-197 / Revisión de Obs al Informe Ambiental Anual 2018	OBSERVADO
M-20-338	CHIGUILPE M1			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2019-185 / Pronunciamiento de observación respecto a IAA 2018	OBSERVADO
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	41-Estación de Servicio	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2019-0171 / Pronunciamiento AAC diciembre 2015-diciembre 2017	APROBADO

M-20-342	RIO POVE 4		"Los Colorados 1",	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2019-054 (Revisión de Obs Términos de Referencia AAC periodo Dic 2015 – Dic 201	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-033, Reporte de Descargas Líquidas correspondiente al primer semestre 2018	APROBADO
M-20-338	CHIGUILPE M1			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2019-015 (Revisión de PPA 2019 Estación de Servicio LOS COLORADOS 1)	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2019-007 (Revisión de Obs PPA Estación de Servicio LOS COLORADOS 1)	APROBADO
M-20-341	RIO POVE 3			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-LG-2021-054, Revisión del Plan de Acción	APROBADO
M-20-342	RIO POVE 4			INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-LG-2020-139, Inspección de Seguimiento y Control Ambiental	SE SOLICITA UN PLAN DE ACCIÓN
M-20-336	CHIGUILPE M3	RIO POVE	42-Estación de Servicio SERVICENTRO MOBIL	Informe Técnico GADPSDT-CA-HB-2020-166, Acompañamiento Técnico para el Monitoreo	SE SOLICITA RESULTADOS
M-20-338	CHIGUILPE M1			INFORME TÉCNICO GADPSDT-CA-HB-2020-130, PROGRAMA Y PRESUPUESTO AMBIENTAL ANUAL 2020	APROBADO
				INFORME TÉCNICO No. GADPSDT-DGA-CA-SF-2020-060, revisión del Informe Ambiental Anual 2019	APROBADO
M-20-341	RIO POVE 3			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-427, Programa y Presupuesto Ambiental Anual correspondiente al año 2018	APROBADO
M-20-342	RIO POVE 4			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2019-0170 / Pronunciamiento respecto a Observaciones al IAA 2018	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3	RIO POVE	42-Estación de Servicio SERVICENTRO MOBIL	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2019-086 / Revisión de IAA SERVICENTRO MOBIL 2018	OBSERVADO
M-20-338	CHIGUILPE M1			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-032, Reporte de Descargas Líquidas correspondiente al primer semestre 2018	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2019-008 (Revisión de Obs PPA)	APROBADO
M-20-341	RIO POVE 3			Informe Técnico GADPSDT-CA-HB-2020-224, revisión y pronunciamiento del Informe de monitoreo de descargas líquidas del año 2020 de la actividad	EN PROCESO DE LICENCIAMIENTO APROBADO
M-20-342	RIO POVE 4			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-403, Reporte de Descargas Líquidas correspondiente a la Hospital General Clínica Santiago	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3	RIO POVE	72-Conclisan Cía. LTDA. Hospital General Clínica Santiago	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-369, Acompañamiento técnico para tomas de muestras de la actividad Hospital General Clínica Santiago	SE SOLICITA RESULTADOS
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-341	RIO POVE 3			INFORME TÉCNICO No. GADPSDT-DGA-CA-SF-2020-073, inspección de control y seguimiento a Autoservicio Express El Fercho	SE SOLICITA PLAN DE ACCIÓN
M-20-342	RIO POVE 4			Informe Ambiental Nro. GADPSDT- DGA-CA-JG-2019-169; de la revisión del IAC de Autoservicio El Fercho 2017 – 2019	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3	RIO POVE	43-Lavadora "El Fercho"	Informe Ambiental Nro. GADPSDT-DGA-CA-JG-2019-149 de la revisión del IAC de Lavadora Autoservicios Express "El Fercho"	OBSERVADO
M-20-338	CHIGUILPE M1			Informe Ambiental de Cumplimiento Nro. GADPSDT-DGA-CA-JG-2018- 168; Fercho 2016 - 2017	APROBADO
				Revisión al Informe Ambiental de Cumplimiento - Autoservicio Express El Fercho 2016- 2017	OBSERVADO
				Pronunciamiento Técnico Ambiental - Control Ambiental, Lavadora "El Fercho"	PRESENTAR RESULTADOS
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	44-Secadora AGROEXITO	Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-042, Inspección ambiental por Denuncia a la	

M-20-342	RIO POVE 4			actividad Secadora AGROEXITO, Sr. José Marcelo Guanga Gordillo.	Se solicita plan de acción
M-20-336	CHIGUILPE M3			Informe técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2020-008 / Revisión de INFORME DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION / SECADORA AGROEXITO	APROBADO
M-20-338	CHIGUILPE M1			Revisión de Plan de Acción_ INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JM-2019-043	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2018-098. (Inspección Secadora Agroexitito)	Se solicita plan de acción
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE/ RIO PERIPA	45-Unidad oncológica provincial Solca Sto Dgo Tsachilas	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-MM-2019-048 / Revisión IAC	APROBADO
M-20-342	RIO POVE 4				
M-20-336	CHIGUILPE M3				
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	48-CLÍNICA BERMÚDEZ	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JC-2020-038, Revisión de Términos de Referencia para la Auditoria Ambiental de Cumplimiento de la Clínica Bermúdez periodo marzo 2019-2020	APROBADO
M-20-342	RIO POVE 4				
M-20-336	CHIGUILPE M3				
M-20-338	CHIGUILPE M1				
				Resolución Nro. GPJ-2019-012337	SE EMITE LICENCIA
M-20-336	CHIGUILPE M3	RIO CHIGUILPE	51-PTARS URB. CIUDAD VERDE	Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-236, Inspección ambiental por Control a la actividad Planta de tratamiento de aguas residuales de la Urbanización Ciudad Verde. Sra. Elsa Raquel Muñoz Rosero.	SE SOLICITA PLAN EMERGENTE
M-20-338	CHIGUILPE M1			INFORME TÉCNICO No. GADPSDT-DGA-CA-SF-2020-009, revisión del Plan de Acción de la EPMAPA-SD PTAR	OBSERVADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2018-088, Inspección Ambiental a las Plantas de Tratamiento de aguas residuales de la Urb. Ciudad Verde	SE SOLICITA PLAN DE ACCIÓN
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE/ RIO PERIPA	56-Lavadora y lubricadora Dismark	INFORME TÉCNICO No. GADPSDT-DGA-CA-SF-2020-127, inspección de control y seguimiento a la lavadora y lubricadora Dismark / Sra. Mónica Zambrano Sánchez.	PROCESO ADMINISTRATIVO 039-2020
M-20-342	RIO POVE 4				OBSERVADO
M-20-336	CHIGUILPE M3				
M-20-338	CHIGUILPE M1				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2019-086, Inspección por control / Michell Gersson Pazos Peñafiel.
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	59-Grand Hotel Santo Domingo	Devolución / Informe Ambiental de Cumplimiento / Grand Hotel Santo Domingo / periodo diciembre 2016 - diciembre 2018	DEVOLUCIÓN
M-20-342	RIO POVE 4			Informe técnico GADPSDT-DGA-CA-MM-2019-023 / IAC periodo 2016-2018 / Grand Hotel Santo Domingo	OBSERVADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			Informe Ambiental Nro. GADPSDT-DGA-CA-JG-2019 -107; Revisión de Observaciones al Informe Ambiental de Cumplimiento Grand Hotel Santo Domingo periodo Diciembre 2016 - Diciembre 2018.	APROBADO
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	64-Hospital General Clínica Santiago	Informe Técnico GADPSDT-CA-HB-2020-224, revisión y pronunciamiento del Informe de monitoreo de descargas líquidas del año 2020 de la actividad Conclisan Cía. LTDA. Hospital General Clínica Santiago	APROBADO, EN PROCESO DE LICENCIAMIENTO
M-20-342	RIO POVE 4				
M-20-336	CHIGUILPE M3				
M-20-338	CHIGUILPE M3				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-403, Reporte de Descargas Líquidas

	CHIGUILPE M1			correspondiente a la Hospital General Clínica Santiago	
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-369, Acompañamiento técnico para tomas de muestras	SE SOLICITA RESULTADOS
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	66-Estación de Servicio Coromoto.	Informe Técnico N° GADPSDT-DGA-CH-YA-2018-088 sobre revisión al Informe Ambiental Anual 2017 de la Estación de servicio Coromoto.	OBSERVADO
M-20-342	RIO POVE 4			Informe Técnico N° GADPSDT-DGA-CH-YA-2018-086 sobre revisión en alcance al Programa y presupuesto ambiental anual 2018 -Estación de servicio Coromoto.	FAVORABLE
M-20-336	CHIGUILPE M3			Informe Técnico N° GADPSDT-DGA-CH-YA-2018-043 sobre revisión del Informe Ambiental Anual año 2017 de la Estación de Servicio Primax Servicentro Coromoto.	OBSERVADO
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	67-CENTRO COMERCIAL PASEO SHOPPING	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-LG-2020-065 Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento de "Operación y Mantenimiento Centro Paseo Shopping Santo Domingo" periodo junio 2017 - junio 2019.	RECHAZADO
M-20-342	RIO POVE 4			Revisión de IAC de Centro Comercial Paseo Shopping, INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JM-2018-108.	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			Revisión de IAC de Centro Comercial Paseo Shopping, Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-JM-2018-066	OBSERVADO
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-340	RIO POVE 2	RIO POSTE	68-Lavadora y Lubricadora Multiservicios Albert	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2019-033, Revisión del Plan de Acción	APROBADO, pendiente IAC y plan de acción
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2018-099, Inspección Ambiental	Se solicita un plan de acción
M-20-343	RIO CODE	RIO CODE	75- Lavadora Top Wash	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JC-2020-045, Inspección de Seguimiento y Control Ambiental a Top Wash	Plan de acción
M-20-336	CHIGUILPE M3			INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JC-2021-023, Revisión del Plan de Acción	APROBADO
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-343	RIO CODE	RIO CODE	77-Lavadora y Lubricadora F&K	INFORME TÉCNICO No. GADPSDT-DGA-CA-SF-2020-139, revisión del Plan Emergente y Plan de Acción	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			INFORME TÉCNICO No. GADPSDT-DGA-CA-SF-2020-078, inspección de control y seguimiento	PLAN EMERGENTE
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-336	CHIGUILPE M3	RIO VERDE	78-Lavadora y Lubricadora Velásquez	Informe Técnico GADPSDT-CA-HB-2020-159, revisión de Observaciones al IAC del periodo junio 2016 - junio 2018 de la actividad	APROBADO
M-20-338	CHIGUILPE M1			INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2020-137, Inspección de seguimiento a la Lavadora y Lubricadora Velásquez /Sr. Wilson	PLAN DE ACCIÓN
				Informe Técnico GADPSDT-CA-HB-2020-212, revisión y pronunciamiento del monitoreo ambiental de descargas liquidas del año 2020	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3	RIO VERDE	80- Maquinarias y Vehículos S.A. MAVESA	INFORME TÉCNICO No. GADPSDT-DGA-CA-SF-2020-122, revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento del periodo junio 2018 - junio 2020	OBSERVADO
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	86-Lavadora y Lubricadora Montalván	Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-192, Inspección ambiental por Denuncia	PLAN EMERGENTE
M-20-342	RIO POVE 4			Informe Técnico GADPSDT-CA-HB-2020-222, revisión y pronunciamiento del Cambio de titular de la autorización administrativa	ATENDIDO
M-20-336	CHIGUILPE M3			Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2021-009, Revisión del Plan Emergente y Plan de Acción	APROBADO
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-336	CHIGUILPE M3	RIO CHIGUILPE	79- LUBRICADORA Y LAVADO EXPRESS ECUAUTO	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JC-2020-086, Inspección de Seguimiento y Control Ambiental	PLAN EMERGENTE
M-20-338	CHIGUILPE M1				

M-20-343	RIO CODE CHIGUILPE M3	RIO CODE	76-Centro de Faenamamiento Córdova	INFORME TÉCNICO No. GADPSDT-DGA-CA-SF- 2020-067, inspección de control y seguimiento	Plan de acción
M-20-336	CHIGUILPE M1				
M-20-338					
M-20-336	CHIGUILPE M3	RIO CHIGUILPE	87 al 92-PTAR a EPMAPA-SD	INFORME TÉCNICO No. GADPSDT-DGA-CA-SF- 2021-010, inspección de control y seguimiento a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales pertenecientes a EPMAPA-SD que afectan al componente agua de la parroquia urbana Río Verde	PLAN EMERGENTE
M-20-338	CHIGUILPE M1				
OTRAS ACTIVIDADES					
No. MUESTRA	RIO	SECTOR	ACTIVIDADES	INFORMES TÉCNICOS	OBSERVACIONES
M-20-336 M-20-338	CHIGUILPE M3 CHIGUILPE M1	RIO VERDE	4-Laboratorio CEDIPO	GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-001	INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JC-2020- 121, Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento del Laboratorio CEDIPO, periodo de agosto 2018 - agosto 2020/ Sra. DORIS INES AVILA VASCONEZ.	APROBADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JC-2020- 027, Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento del Laboratorio CEDIPO Sucursal 1, periodo de febrero 2019 - 2020/ Dr. Jimmy Javier Zambrano	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019- 122, Informe Ambiental de Cumplimiento periodo Agosto 2017 - Agosto 2018, del Laboratorio CEDIPO, Sra. Doris Ávila.	APROBADO
				Desactivación proyecto Laboratorio CEDIPO Sucursal I, código MAE-RA-2018-389605 - Dr. Jimmy Zambrano	ATENDIDO
M-20-336 M-20-338	CHIGUILPE M3 CHIGUILPE M1	RIO VERDE	4-Laboratorio CEDIPO	Desactivación de Proyecto Laboratorio Cedipo Sucursal 1, Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA- JM-2019-020	ATENDIDO
				Informe Jurídico Nro. GADPSDT-DGA-CA-EZ- 2019-002 / Solicitud de desactivación de proyecto MAE-RA-2018-389605 / LABORATORIO CEDIPO SUCURSAL 1 de Sr. JIMMY JAVIER ZAMBRANO.	ATENDIDO
				Pronunciamento Técnico Ambiental al Informe Ambiental de Cumplimiento, Laboratorio CEDIPO, GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-001, emitido por la Sra. Doris Avila.	OBSERVAR
M-20-343 M-20-336 M-20-338	RIO CODE CHIGUILPE M3 CHIGUILPE M1	RIO CODE	7-CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDAD ES EMEDICYS	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2020- 002, Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento y Actualización del PMA del Centro Médico de Especialidades EMÉDICYS del periodo junio 2018 - junio 2019	APROBADO
M-20-359 M-20-336 M-20-338	DESCARGAS URBANIZACIÓ N RIO VERDE CHIGUILPE M3 CHIGUILPE M1	RIO CODE	12-Calzado Yulita	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2019- 188, Revisión de la documentación de la actividad Calzado Yulita	ACEPTADO
M-20-343 M-20-336 M-20-338	RIO CODE CHIGUILPE M3 CHIGUILPE M1	RIO CODE	27-DEPOSITO DE MADERA DON PACHECO	Pronunciamento Técnico Ambiental - Plan de Acción el operador el Sr. Victor Pacheco., con Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2018- 059	APROBADO PLAN DE ACCION
				Pronunciamento Técnico Ambiental - Plan de Acción, de la actividad Deposito de Madera Don Pacheco, codificada como GADPSDT-DGA- CA-MC-2018-145	OBSERVADO

M-20-343	RIO CODE	RIO CODE	29-EBC "UNIONTOACHI" CONECEL	Revisión del pago de tasas Administrativas para la Aprobación del Informe Ambiental de Cumplimiento de la EBC "UNIONTOACHI" CONECEL S.A	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-LG-2020-076, Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento de la EBC "Toachi" periodo abril 2018 - abril 2020	FAVORABLE
M-20-338	CHIGUILPE M1			INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-LG-2020-063 Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento de la EBC "UNIONTOACHI" periodo abril 2018 - abril 2020	OBSERVADO
				Informe técnico GADPSDT-DGA-CA-MM-2019-016 / Revisión del IAC 2016-2018 / EBC Union Toachi / CONECEL	APROBADO
M-20-343	RIO CODE	RIO CODE	33-Proyecto "Discoteca Otro Rollo".	Informe Ambiental Nro. GADPSDT-DGA-CA-JG-2019-036, concerniente al Plan de Acción	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3				
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE/ RIO PERIPA	34-EBC "SDVIAQUEVEDO"	Conocimiento de la Solicitud del Pronunciamiento del trámite EBC SDVIAQUEVEDO CONECEL S.A periodo 2015.	ATENDIDO
M-20-342	RIO POVE 4			INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-LG-2020-034, Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento de la EBC "SDVIAQUEVEDO" periodo enero 2018 - enero 2020/CLAR	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2018-0105, Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento de la Estación Base Celular SDVIAQUEVEDO, periodo Enero 2016 - Enero 2018	OBSERVADO
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-343	RIO CODE	RIO CODE	23-EBC "EL FAISÁN"	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2019-092, Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento al período septiembre 2017-septiembre 2019/OTECEL S.A.	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2019-087, de la Revisión de las II Observaciones del Informe Ambiental de Cumplimiento periodo septiembre 2015-septiembre 2017	APROBADO
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE/ RIO PERIPA	37-Balanceados La Ponderosa	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-GI-2020-022, Revisión del primer Informe Ambiental de Cumplimiento del periodo febrero 2019 - febrero 2020	OBSERVADO
M-20-342	RIO POVE 4			Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-165, Revisión del Informe de Monitoreo Ambiental de Ruido	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-041, Acompañamiento técnico para toma de muestras	SE SOLITA RESULTADOS
M-20-338	CHIGUILPE M1			Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-040, Inspección ambiental por Denuncia	SE SOLICITA PLAN DE ACCIÓN
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE/ RIO PERIPA	37-Balanceados La Ponderosa	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2019-093, Revisión de Obs al Plan de Acción	APROBADO
M-20-342	RIO POVE 4			INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2019-047, Revisión Plan de Acción	OBSERVADO
M-20-336	CHIGUILPE M3				
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE/ RIO PERIPA	40-SKALEC	Informe Técnico GADPSDT-CA-HB-2021-027, revisión y pronunciamiento del Cumplimiento al Plan de Acción del Informe de monitoreo ambiental de ruido solicitado mediante Oficio Nro. GADPSDT-DGA-AAAR-IO-0358-2019 y el monitoreo de ruido ambiental en el punto observado en la actividad SKALEC	OBSERVADO
M-20-342	RIO POVE 4				
M-20-336	CHIGUILPE M3			INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JC-2021-021, Revisión del primer Informe Ambiental de	APROBADO
M-20-338	CHIGUILPE M1				

				Cumplimiento de SKALEC periodo Junio 2019 - Junio 2020	
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-JC-2020-097, Revisión del primer Informe Ambiental de Cumplimiento de SKALEC periodo junio 2019 - junio 2020/	OBSERVADO
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE/ RIO PERIPA	40-SKALEC	Informe Técnico GADPSDT-CA-HB-2020-198, revisión y pronunciamiento del Plan de Acción de la actividad Skalec	APROBADO
M-20-342	RIO POVE 4			INFORME TÉCNICO GADPSDT-CA-HB-2020-053, REVISIÓN DEL INFORME DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD SKALEC	OBSERVADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-262, Acompañamiento técnico para tomas de muestras de la actividad "SKALEC"	SE SOLICITA RESULTADOS
M-20-338	CHIGUILPE M1			GADPSDT-DGA-CA-JP-2019-096, Observaciones al Plan de Acción del proyecto Skalec	APROBADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2019-072, Revisión del Plan de Acción del Taller Skalec	OBSERVADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2019-036, Inspección Ambiental por denuncia al taller de aluminio Skalec	SE SOLICITA PLAN DE ACCIÓN
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE/ RIO PERIPA	46-VETERINARIA SERVET	Informe técnico GADPSDT-DGA-CA-MM-2018-061/ Revisión respuestas a observaciones IAC / SERVET	APROBADO
M-20-342	RIO POVE 4			Informe Técnico de revisión / I.A.C., Plan de Acción, Actualización del PMA / Veterinaria SERVET	APROBADO P.A.
M-20-336	CHIGUILPE M3				
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	47-CEMOPLAF Nro 03.	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2019-039 (Revisión de IAC periodo septiembre 2017 - septiembre 2018.	APROBADO
M-20-342	RIO POVE 4				
M-20-336	CHIGUILPE M3				
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	49-CEMOPLAF N° 18	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2019-028 (Revisión de IAC periodo agosto 2017 - agosto 2018 CEMOPLAF Nro. 18).	OBSERVADO
M-20-342	RIO POVE 4				
M-20-336	CHIGUILPE M3				
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE/ RIO PERIPA	50-Elaboración de marcos "LUBA"	Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-030, Inspección ambiental por denuncia a la actividad de elaboración de marcos "LUBA"	SE SOLICITA UN PLAN EMERGENTE
M-20-342	RIO POVE 4				
M-20-336	CHIGUILPE M3				
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	52-"Veterinaria Agrícola El Ternerito"	GADPSDT-CA-2019-1783-M, Respuesta a solicitud de cierre	ATENDIDO
M-20-342	RIO POVE 4			Informe Ambiental Nro. GADPSDT-DGA-CA-JG-2019-037; correspondiente al Plan de Acción del Informe Ambiental de Cumplimiento	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			Revisión de las Observaciones al Informe Ambiental de Cumplimiento de la "Veterinaria Agrícola El Ternerito"	OBSERVADO
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	53-CLÍNICA VETERINARIA TSÁCHILA	INFORME TÉCNICO No. GADPSDT-DGA-CA-SF-2020-106, revisión de las observaciones al Informe Ambiental de Cumplimiento del periodo enero 2018 - enero 2020	APROBADO
M-20-342	RIO POVE 4			INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-GR-2020-032 / Revisión de Informe Ambiental de Cumplimiento enero 2018 - enero 2020	OBSERVADO
M-20-336	CHIGUILPE M3				

M-20-338	CHIGUILPE M1			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2019-108 / Revisión de Obs IAC enero 2016 enero 2018	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2019-036 (Revisión de Informe Ambiental de Cumplimiento 2016 – 2018)	OBSERVADO
M-20-341 M-20-342 M-20-336 M-20-338	RIO POVE 3 RIO POVE 4 CHIGUILPE M3 CHIGUILPE M1	RIO POVE/ RIO PERIPA	54-PRONACA ALMACEN SANTO DOMINGO	Informe Jurídico 007, a la solicitud de Extinción del Registro Ambiental de PRONACA Almacén Santo Domingo.	ATENDIDO
M-20-341 M-20-342 M-20-336 M-20-338	RIO POVE 3 RIO POVE 4 CHIGUILPE M3 CHIGUILPE M1	RIO POVE/ RIO PERIPA	54-PRONACA ALMACEN SANTO DOMINGO	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2020-155, Solicitud de Extinción del Registro Ambiental de PRONACA Almacén Santo Domingo.	ATENDIDO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2020-081, Revisión del primer Informe Ambiental de Cumplimiento de Almacén Coral Hipermercados Santo Domingo, período abril 2016-abril 2017	OBSERVADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2020-048, Revisión del Segundo Informe Ambiental de Cumplimiento de PRONACA "Almacén Santo Domingo", correspondiente al periodo octubre 2017-octubre 2019	APROBADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2019-093, Pronunciamento Técnico a la solicitud de cambio de autorización administrativa ambiental	ATENDIDO
				INFORME TÉCNICO, GADPSDT-DGA-CA-DA-2019-017 Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento del periodo Octubre 2016- Octubre 2017	APROBADO
M-20-341 M-20-342 M-20-336 M-20-338	RIO POVE 3 RIO POVE 4 CHIGUILPE M3 CHIGUILPE M1	RIO POVE/ RIO PERIPA	55-Unidad Médica GIALSEB	INFORME TÉCNICO No. GADPSDT-DGA-CA-SF-2020-039, revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento del periodo diciembre 2017 - diciembre 2019	APROBADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2019-041, Revisión de observaciones del Informe Ambiental de Cumplimiento del periodo Diciembre 2015 - Diciembre 2017.	APROBADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2018-106, Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento del periodo diciembre 2015 - diciembre 2017.	OBSERVADO
M-20-341 M-20-342 M-20-336 M-20-338	RIO POVE 3 RIO POVE 4 CHIGUILPE M3 CHIGUILPE M1	RIO POVE	58-LABORATORIO CISLAB	Alcance al INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2020-005, Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento del LABORATORIO CISLAB del periodo Noviembre 2017 - Noviembre 2018 y Actualización del Plan de Manejo Ambiental	OBSERVADO
M-20-341 M-20-342 M-20-336 M-20-338	RIO POVE 3 RIO POVE 4 CHIGUILPE M3 CHIGUILPE M1	RIO POVE	60-Park Café Margarita	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-161, Acompañamiento técnico para tomas de muestras de la actividad PARK CAFÉ MARGARITA, Ing. Luis Valle Aguirre.	SE SOLICITA RESULTADOS
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2019-003, Plan de Acción del Park Café Margarita; Luis Calle Aguirre.	APROBADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2018-077, Inspección Ambiental a Park Café Margarita por niveles alto de ruido; Luis Antonio Calle.	SE SOLICITA PLAN DE ACCIÓN
M-20-341 M-20-342 M-20-336 M-20-338	RIO POVE 3 RIO POVE 4 CHIGUILPE M3	RIO POVE	61-Laboratorios CEDYLABE	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2019-081, Revisión de Informe Ambiental de Cumplimiento, periodo Enero 2018 - 2019 / Dra. Monica Tacuri Benavides.	APROBADO

	CHIGUILPE M1				
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	62-SUPERMAXI	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2021-025, Revisión de la Respuesta a las Observaciones del 3er Informe Ambiental de Cumplimiento de Supermaxi Santo Domingo, correspondiente al período febrero 2018-febrero 2020/Sr. Jaime Mieles	OBSERVADO
M-20-342	RIO POVE 4			Informe Técnico N° GADPSDT-DGA-CH-YA-2019-112 sobre la revisión del INFORMA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO de la Corporación Favorita Supermaxi Sto Dgo periodo 2016- 2018.	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-256, Inspección ambiental por Denuncia a la actividad Súpermaxi Santo Domingo. Sr. Jaime Mieles.	SE SOLICITA PLAN DE ACCIÓN
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	62-SUPERMAXI	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2020-060, Revisión del Tercer Informe Ambiental de Cumplimiento de Supermaxi Santo Domingo, correspondiente al período febrero 2018-febrero 2020/Corporación La Favorita C.A./Sr. Jaime Mieles	OBSERVADO
M-20-342	RIO POVE 4			Revisión de Observaciones Informe Ambiental de Cumplimiento correspondiente al periodo Febrero 2016 - Febrero 2018. SUPERMAXI. INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JM-2019-059.	OBSERVADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-JM-2018-099, Revisión del IAC correspondiente al periodo Febrero 2016- Febrero 2018 de Supermaxi Santo Domingo.	OBSERVADO
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	63-Laboratorio UNIDICE Cía. Ltda	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2020-153, Revisión del 3er Informe Ambiental de Cumplimiento de Laboratorio UNIDICE Cía. Ltda. -Matriz, correspondiente al periodo junio 2018-junio 2020/Dr. Jorge Maldonado Torres	APROBADO
M-20-342	RIO POVE 4			INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2019-107, Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento del Laboratorio UNIDICE Cía. Ltda.- Sucursal del período abril 2017 - abril 2019 / Dr. Jorge Maldonado	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-JP-2018-043, Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento del Laboratorio UNIDICE Cía. Ltda periodo Junio 2016 Junio 2018, Representante Legal Dr. Jorge Maldonado.	APROBADO
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	65-LABORATORIO MEDICO CENDIC	INFORME TÉCNICO No. GADPSDT-DGA-CA-SF-2020-076, revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento del periodo noviembre 2017 - noviembre 2019	OBSERVADO
M-20-342	RIO POVE 4			INFORME TÉCNICO No. GADPSDT-DGA-CA-SF-2020-033, revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento del periodo noviembre 2016 - noviembre 2017	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2019-179, Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento del periodo Noviembre 2016 - Noviembre 2017	APROBADO
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-340	RIO POVE 2	RIO POSTE	69-LINDE ECUADOR S.A	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2020-096, Revisión de la 2da. Auditoría Ambiental de Cumplimiento de LINDE Ecuador S.A. Sucursal Santo Domingo, correspondiente al período octubre 2017-octubre 2019	OBSERVADO
				GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-078	APROBADO PLAN DE ACCION
M-20-340	RIO POVE 2	RIO POSTE	70-LABORATORIO LC-CRN	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2018-040, Revisión de observaciones del Informe Ambiental de Cumplimiento del Laboratorio LC-	APROBADO el IAC

				CRN del periodo Agosto 2017 - Agosto 2018 y pronunciamiento de cambio de Representante Legal	
				Informe Técnico Nro.GADPSDT-DGA-CA-JP-2018-086, Revisión del Informe Ambiental de Cumplimiento del Laboratorio Médico y de Diagnóstico LC-CRN; periodo agosto 2017 - 2018.	OBSERVADO
M-20-340	RIO POVE 2	RIO POSTE	71-Estación Base de Telefonía Celular Sto. Dgo. Sur CNT EP	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-MM-2019-047 / Revisión IAC / Estación Base de Telefonía Celular Sto. Dgo. Sur CNT EP. / Nov 2016 - Nov 2018	OBSERVADO
M-20-341 M-20-342	RIO POVE 3 RIO POVE 4	RIO POVE	57-Taller Automotriz RS	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2018-107, Revisión de observaciones del Informe Ambiental de Cumplimiento del Taller Automotriz RS, periodo abril 2017 - abril 2018.	APROBADO INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO
M-20-336	CHIGUILPE M3				
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	73-Mecánica Automotriz Don Viche	INFORME TÉCNICO GADPSDT-CA-HB-2020-051, INSPECCIÓN AMBIENTAL POR CONTROL Y SEGUIMIENTO	PLAN ACCIÓN
M-20-342	RIO POVE 4			Informe Técnico GADPSDT-CA-HB-2020-200, revisión y pronunciamiento del Plan emergente y Plan de Acción de la actividad	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3				
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-341 M-20-342	RIO POVE 3 RIO POVE 4	RIO POVE	81-ENCHAPES DECORATIVOS S.A ENDESA	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-LG-2020-121 Inspección de Seguimiento y Control Ambiental	PLAN EMERGENTE
M-20-336	CHIGUILPE M3				
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-341 M-20-342	RIO POVE 3 RIO POVE 4	RIO POVE	84-Fundicion de Aluminio, Sra. María Fernanda	Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-061, Inspección ambiental por Denuncia	PLAN EMERGENTE
M-20-336	CHIGUILPE M3				
M-20-338	CHIGUILPE M1				
M-20-341	RIO POVE 3	RIO POVE	85-Carrocerías y Accesorios Hermanos Torre	Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-160, Inspección ambiental por denuncia	PLAN EMERGENTE
M-20-342	RIO POVE 4			Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-297, Revisión de Plan Emergente	APROBADO
M-20-336	CHIGUILPE M3			Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-298, Revisión del Plan de Cierre y Abandono	ATENDIDO
M-20-338	CHIGUILPE M1			Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-299, Re-Inspección ambiental por denuncia	ATENDIDO




Gráfico 4. Actividades que influyen en la calidad del agua de los afluentes en la Zona 2




Gráfico 5. Otras actividades dadas control y seguimiento ambiental en la Zona 2




Gráfico 6. Lo actuado como AAAR en la Zona 2

DESCARGAS DE LA URBANIZACIÓN RIO VERDE / M-20-359

Respecto a los resultados de la Muestra M-20-359, de las coordenadas detalladas en la Cadena de custodia e informes de resultados corresponden a las descargas de la Urbanización Río Verde, sin embargo, existe un error de las coordenadas, debido a que geográficamente está ubicado en el río Code, posterior a la Ciudadela del Chofer; Sin embargo, de ser el caso que exista una correcta descripción del lugar de la toma muestras y error en las coordenadas, como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable, desde varios años se han realizado inspecciones a la Urbanización Ciudad Verde las cuales se detalla en la Tabla 2, cabe considerar que el operador de las antiguas PTARS es la GAD Municipal de Santo Domingo, existiendo un plan emergente aprobado por el MAE a la Asociación de los Propietarios de Ciudad Verde en el 2018, el plan emergente debería haber sido culminado en el mismo año; sin embargo, fue trasladado en Enero del 2019 al GAD Provincial, realizándose una nueva inspección solicitando un plan de acción al GAD Municipal de Santo Domingo, actualmente se encuentra observado, se tomarán las acciones administrativas legales pertinentes ya iniciadas mediante Actuación Previa del Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-236.

ÁREA DE INFLUENCIA DEL RIO CODE / M-20-343

Lo que corresponde al río Code, como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable hemos realizado inspecciones a 9 Lavadoras - Lubricadoras, solicitando su regularización como el cumplimiento de límites máximos permisibles, además del seguimiento a través de los mecanismos de control y seguimiento a las demás actividades localizadas en el área de análisis zona 2 actividades como: Estación de Servicio, centro médico, industria de plástico, escombrera; Proyectando las Plantas de aguas residuales primarias del EPMAPA, se observa la existencia de 3 PTARS lo que significa que todas las aguas residuales luego del alcantarillado son dirigidas hacia los afluentes; El Estero Code a traviesa la zona urbana de Santo Domingo, donde todas las aguas residuales de las parroquias urbanas Río Verde y Chigüilpe son dirigidas hacia el río Pove y Code sin previo tratamiento.

De acuerdo a los resultados de los parámetros M-20-343 del río Code (Cuadro 1), existen los parámetros fuera de norma de Hierro, DBO, DQO, Aceites y grasas presencia de Material flotante de acuerdo a la Tabla 2 del TULSMA, sin embargo, comparada con la Tabla 6 del TULSMA existe exceso de coliformes fecales lo que determina que la calidad del agua no es apta para uso recreativo de contacto primario ni secundario, producto de todas las aguas residuales domésticas y de actividades productivas que descargan sin previo tratamiento, a estas actividades como AAAR seguiremos controlando principalmente a las que generen descargas líquidas.

ÁREA DE INFLUENCIA DEL RIO POVE/ M-20-342 Y M-20-341

Respecto al Río Pove determinado en la zona 2, como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable, se han realizado en los dos últimos años el control y seguimiento a 9 lavadoras - lubricadoras, 6 Estaciones de Servicio, 11 Clínicas, Hospitales Generales, 1 secadora, 3 veterinarias, 2 mecánicas, 2 supermercados, Hotel, entre otros, evidenciando nuestro accionar principalmente en el control de las actividades que producen descargas líquidas, evidenciado en la Tabla 2.

De acuerdo a los resultados de monitoreo M-20-342 Y M-20-341, comparando con la tabla 2 del TULSMA existen límites fuera de norma de los parámetros de Hierro, presencia de material flotante y bajo % de oxígeno disuelto en ambas muestras, exceso de concentración de aceites y grasa en la primera muestra, comparando con la tabla 6 del TULSMA existe exceso de concentración de Coliformes fecales en ambas muestras, disminuyendo un 37% de CF desde la primer muestra hacia la segunda; Considerando que actualmente que Santo Domingo no cuenta con un Tratamiento para las aguas residuales y que todas las aguas de la población de los hogares como de los locales comerciales y actividades productivas descargan al alcantarillado y posteriormente al río Pove en su mayoría sin ningún tratamiento, evidencia la importancia de contar con una Planta de Tratamiento de Aguas residuales inmediatamente y así reducir los niveles de contaminación de los parámetros, como AAAR seguiremos controlando y dando seguimiento a las actividades que incumplan con la normativa con los niveles para la descarga de sus residuos líquidos hacia el alcantarillado.

ÁREA DE INFLUENCIA DEL RÍO POSTE/ M-20-340

Cabe mencionar, que el punto de muestra M-20-340, no está localizado en el río Pove, como lo detalla en la cadena de custodia, el mismo una vez georreferenciado está ubicado en el río el Poste, donde se han realizado el control y seguimiento de varias actividades a lo largo del río el Poste, siendo este punto afectado por las aguas residuales de las viviendas localizadas alrededor y de los esteros de aguas residuales que son dirigidos hacia el afluente, en el sitio se localiza una lavadora la cual está en seguimiento por parte de la AAAR.

De acuerdo a los resultados del Cuadro 1, existen los siguientes parámetros fuera de norma de acuerdo a la tabla 2 del TULSMA de: Hierro, DBO, DQO, aceites y grasas, cloro residual, 25% de oxígeno disuelto en el agua, presencia de material flotante; en el sector es una zona residencial y comercial como AAAR se continuarán realizando inspecciones para determinar otras posibles fuentes de contaminación de actividades productivas de acuerdo a las competencias.

A continuación se detalla lo actuado como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable en la Zona 3, en la que abarca la influencia de las actividades que contribuyen a la calidad de las muestra de M-20-336, M-20-337 Y M-20-338.

Tabla 3.- Información de lo actuado como AAAR en el Río Baba, Chiguilpe, Aquepí y Mapalí

ACTIVIDADES QUE PUDIERAN AFECTAR AL RECURSO AGUA					
No. MUESTRA	RIO	SECTOR	ACTIVIDADES	INFORMES TÉCNICOS	OBSERVACIONES
M-20-337	CHIGUILPE M2	RÍO MAPALÍ	1.-Granja Porcina Carlitos Wilson Marcelo Ruano Toledo	Informa Técnico GADPSDT-CA-HB-2020-157, Revisión del Plan de Acción de la Granja Porcina Carlitos	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-CA-HB-2020-152, Acompañamiento Técnico para el Monitoreo Ambiental	SE SOLICITA RESULTADOS
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-CA-HB-2020-052, INSPECCIÓN AMBIENTAL POR CONTROL Y SEGUIMIENTO	SE SOLICITA PLAN DE ACCIÓN
				Acompañamiento Técnico, Granja Porcina Carlitos, Wilson Marcelo Ruano Toledo, con informe técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2018-039	SE SOLICITA RESULTADOS
				Pronunciamento Técnico Ambiental al Informe Ambiental de Cumplimiento, Granja Porcina Carlitos	ATENDIDO
M-20-337	CHIGUILPE M2	RÍO AQUEPÍ	2.-Parque Acuático D' Disney "El Pulpo"	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2020-083, Revisión del Informe de Cumplimiento al Plan de Acción del 1er Informe Ambiental de Cumplimiento del al período mayo 2018-mayo 2019	APROBADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2020-033, Revisión de la Respuesta a las Observaciones del 1er Informe Ambiental de al período mayo 2018-mayo 2019	OBSERVADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2019-058, Revisión de la Respuesta a las Observaciones del 1er Informe Ambiental de Cumplimiento del al período mayo 2018-mayo 2019	OBSERVADO
M-20-337	CHIGUILPE M2	RÍO AQUEPÍ	3.-Crianza de cerdos, Sra. Margarita Rosero	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-026, Plan de Cierre y Abandono	APROBADO
				Pronunciamento Técnico Ambiental GADPSDT-DGA-CA-DC-2018-056 Inspección Ambiental, por presunta contaminación ambiental, Crianza de cerdos, Margarita Rosero	Subsane los hallazgos encontrados
M-20-337	CHIGUILPE M2	RÍO AQUEPÍ	4.-Granja Finca Puerto Azul	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2019-164, Revisión del Plan Emergente de la Finca Puerto Azul / Cesar Alberto Quito Castillo.,	APROBADO PLAN EMERGENTE
			5.-GRANJA AVÍCOLA PUERTO AZUL	INFORME TÉCNICO GADPSDT-CA-HB-2020-125, REVISIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-083, Plan de Acción	APROBADO
				Pronunciamento Técnico Ambiental a Inspección Ambiental, por presunta contaminación ambiental, GADPSDT-DGA-CA-DC-2018-050	SE SOLICITA PLAN DE ACCIÓN
M-20-337	CHIGUILPE M2	RÍO AQUEPÍ	7.-GRANJA PORCINA JORGITO	Informe Técnico GADPSDT-CA-HB-2020-177, revisión de las Observaciones al Informe Ambiental de Cumplimiento del periodo mayo 2017 - mayo 2018, actualización al Plan de Manejo Ambiental, y Plan de acción del monitoreo de calidad de agua para riego agrícola de la actividad Granja Porcina Jorgito / Sra. Aura Palma.	APROBADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-FC-2019-023, Revisión de las Observaciones al Informe Ambiental de Cumplimiento, periodo mayo 2017- mayo 2018 de la Granja Porcina "Jorgito"/Sra. Aura Marina Palma Costain	OBSERVADO
M-20-337	CHIGUILPE M2	RÍO BABA		Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-DC-2019-109, Pronunciamento Técnico Ambiental Reporte monitoreo de calidad de agua de la actividad GRANJA PORCINA JORGITO, Sra. Aura Marina Palma Costain.	OBSERVADO
				Informe técnico GADPSDT-DGA-CA-MM-2019-017 / Revisión del IAC mayo 2017- mayo 2018 / Granja Porcina Jorgito	APROBADO

			8.-Complejo Turístico La Playita	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2020-023 / Pronunciamento respecto a solicitud de anulación de Proyecto	ATENDIDO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2020-022 / Revisión de Informe Ambiental de Cumplimiento enero 2017 – enero 2018 /	OBSERVADO
M-20-337	CHIGUILPE M2	RÍO BABA	9.-GRANJA PORCINA GRUPO TENECELA	Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2019-074 (Revisión de Informe de Cumplimiento al plan de acción / GRANJA PORCINA GRUPO TENECELA)	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2019-048 (Inspección de control y seguimiento GRANJA PORCINA GRUPO TENECELA)	APROBADO
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-CA-GR-2018-063 (Revisión de Plan de Acción Granja Porcina Grupo Tenecela)	OBSERVADO
				Informe Técnico de inspección GADPSDT-DGADE-CA-GR-2017-139 (Granja Porcina Grupo Tenecela)	SE SOLICITA PLAN DE ACCIÓN
M-20-337	CHIGUILPE M2	RÍO BABA	10.-GRANJA PORCICOLA MARIA GABRIELA	INFORME TÉCNICO No. GADPSDT-DGA-CA-SF-2020-125, revisión del Plan de Cierre y Abandono de la Granja Porcina María Gabriela	APROBADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2020-017, Revisión al Plan de Cierre y Abandono de la Granja Porcina María Gabriela	OBSERVADO
				INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JP-2019-069, Pronunciamento de la solicitud de plazo para la ejecución de la actividad y posterior cierre y abandono de la crianza de cerdos en la Granja María Gabriela	OBSERVADO
M-20-338	CHIGUILPE M1	RÍO CHIGUILPE	11.- Cría y reproducción de ganado bovino S/N	INFORME TÉCNICO GADPSDT-DGA-CA-JC-2020-058, Inspección de Seguimiento y Control Ambiental	PLAN EMERGENTE
M-20-337	CHIGUILPE M2	RÍO BABA	12.-Crianza de cerdos, Sr. Daniel Haro.	Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-036, Inspección ambiental por Denuncia	PLAN EMERGENTE
				Informe Técnico GADPSDT-DGA-COM-DC-2020-166, Revisión de Plan Emergente y Plan de Acción	ATENDIDO
M-20-338	CHIGUILPE M1	RÍO CHIGUILPE	13.- Exportadora de malanga Salza	Informe Técnico GADPSDT-CA-HB-2021-003, Inspección por control y seguimiento a la	PLAN EMERGENTE




Gráfico 7. Actividades que influyen en la calidad del agua de los afluentes en la Zona 3

Como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr) considerando los últimos años se han realizado 4 inspecciones ambientales y seguimiento de los permisos ambientales a través de la presentación de IAC en el área reflejada, así como el seguimiento de planes de acción solicitados en inspecciones de años posteriores a las actividades que pudieran afectar a los afluentes del río Aquepí, río Mapalí y Río Baba detallando lo actuado en la (Tabla 3), cabe denotar que las principales actividades localizadas en el área de influencia de los ríos aportantes corresponde a ganadería, crianza de cerdos, avícolas y balnearios.

ÁREA DE INFLUENCIA DEL RIO BABA / M-20-337

El Río Baba está influenciado por los afluentes de Río Baba, Río Mapalí, Río Malicia, río Negro, Río Magdalena, de acuerdo a los resultados de la muestra M-20-337 comparado con la Tabla 2 del TULSMA existe un único parámetro fuera del límite máximo permisible correspondiente a Aceites y Grasas, sin embargo, comparando los resultados con la tabla 6 se encuentra fuera de norma pH y coliformes fecales, lo que determina que la calidad del agua no es apto para uso recreativo para contacto primario, lo que nos orienta a la existencia de actividades antropogénicas (aguas residuales domésticas) San Gabriel del Baba, Julio Moreno y agropecuarias (ganadería bovina o porcina) que pudieran afectar a la calidad del agua, como AAAR hemos realizado el respectivo control y seguimiento a las actividades ubicadas en el sector detallando en la tabla 3.

ÁREA DE INFLUENCIA DEL RIO CHIGUILPE / M-20-338

De los resultados M-20-338, punto final del Río Chigüilpe comparados con la tabla 2 del TULSMA, existen parámetros fuera del límite máximo permisible de Hierro, Aceites y Grasas, presencia de Material Flotante, sin embargo, comparados con la tabla 6 del TULSMA, no cumple con los límites para fines recreativos de pH, aceites y grasas, coliformes fecales, cabe mencionar que el río Chigüilpe está conformado por los ríos Pove, Code, Río Verde, Río Chigüilpe y esteros que atraviesan la zona urbana de Santo Domingo donde no existe aún una Planta de Tratamiento de Aguas residuales y las aguas residuales son descargadas desde las alcantarillas directamente hacia los afluentes sin previo tratamiento lo que influye directamente a la calidad del agua en este punto; Como AAAR hemos realizado varias inspecciones por control y seguimiento a actividades como Lavadoras y Lubricadoras, Plantas de Tratamiento y seguimiento a las demás actividades productivas río arriba de los afluentes antes mencionados, reportes que se detallan en las Tablas 1 y 2.

ÁREA DE INFLUENCIA DEL RÍO CHIGUILPE / M-20-336

Respecto a los resultados de M-20-336 tomado posterior a la unión de los ríos Chigüilpe y Baba, este afluente es influenciado por la carga contaminante del río Chigüilpe M-20-338, afluente conformado por los Ríos Verde, Pove, Code y Río Chigüilpe, donde se reportan parámetros fuera del límite máximo permisible según la tabla 2 del TULSMA, se excede en Hierro y respecto a la tabla 6 para fines recreativos existe un excedente los límites de coliformes fecales y material flotante, se evidencia la disminución de los siguientes parámetros de aceites y grasas, pH debido a la confluencia de los ríos Chigüilpe y Río Baba, aumentando así el caudal lo que disminuyen su concentración, de lo actuado como AAAR en el área de influencia del río Baba se lo detalla en la Tabla 3 y respecto al Río Chigüilpe se lo detalla en las Tablas 1 y 2.




Gráfico 8. Puntos de monitoreos realizado por el MAAE y lo actuado como AAA de actividades que influyen en la calidad del agua

CONCLUSIONES:

La Dirección de Gestión Ambiental en cumplimiento de la acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación responsables ha realizado inspecciones por control y seguimiento a las actividades que puedan influir en la calidad de los afluentes de la Ciudad de Santo Domingo, así como ha motivado la creación de la Mesa de Compromiso Ambiental y Cambio Climático, para actuar de manera interinstitucional en las problemáticas provinciales, así mismo se ha ejecutado la potestad sancionatoria a las actividades que no cumplen con la normativa ambiental y hayan afectado al recurso agua.

Existen coordenadas que no concuerdan con la descripción en las custodia de muestras, en la muestra M-20-359 se reporta en descargas urbanización río verde sin embargo está georreferenciada en el río Pove, la muestra M-20-340 se reporta en el Río Pove sin embargo está ubicada en el Río El Poste, generando confusión para su respectivo reporte.

Se presume que de acuerdo los resultados de los monitoreos por la alta concentración de Coliformes Fecales los cuales están fuera de norma, la mayor carga contaminante proviene de la zona urbana debido falta de tratamiento de las descargas de aguas residuales domésticas de Santo Domingo, al no contar con el tratamiento adecuado para el número de habitantes y a la nula planificación e inversión en soluciones para esta problemática.

En las comunas Tsáchila se han realizado múltiples inspecciones como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable en la cual se ha identificado las fuentes de contaminación, detallando nuestro accionar por Comuna Tsáchilas en el **Anexo 1**.

De acuerdo a los resultados de las muestras tomadas, el RÍO POVE los cuatros puntos monitoreados no cumple con los límites máximos permisibles para criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios, Tabla 2 del TULSMA; así mismo no cumple con límites máximos permisibles para criterios de calidad de aguas para fines recreativos mediante contacto primario y secundario, Tabla 3 del TULSMA.

El RÍO CHIGÜILPE de los tres puntos monitoreados no cumple con los límites máximos permisibles para criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios, Tabla 2 del TULSMA; así mismo no cumple con límites máximos permisibles para criterios de calidad de aguas para fines recreativos mediante contacto primario y secundario, Tabla 3 del TULSMA; el punto con menos carga corresponde al río Baba (M-20-337).

El proyecto Empresa Pública Mancomunada Trópico Húmedo cuenta con Proceso Administrativo No. 001-2019, el cual está en proceso de COACTIVA por el incumplimiento de límites máximos permisibles, y cuenta con dos planes de acción aprobados para su ejecución, mensualmente reporta el cumplimiento de las medidas aprobadas, las cuales como Autoridad Ambiental de Cumplimiento estamos en continuo seguimiento, sin embargo, de acuerdo a lo informado se tomarán las acciones administrativas y legales pertinentes.

A través de la Mesa de Compromiso Ambiental y Cambio Climático y a pedido de las Comunas Tsáchila, se ha propuesto la HOJA DE RUTA INTERINSTITUCIONAL PARA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE RÍOS, se sigue un cronograma de inspecciones a las actividades que pudieran afectar a los ríos que a traviesan las comunas Tsáchilas, es así que se han realizado junto con técnicos del Ministerio del Ambiente y Agua inspecciones en la zona de la Comuna Chigüilpe, El Poste y actualmente en la Comuna Colorados del Búa, incluyendo inspecciones a las lavadoras y lubricadoras. Además en el mes de diciembre se han entregado de acuerdo a lo solicitado por los representantes de los Tsáchilas, señaléticas en las comunas para informar a la población visitante la prohibición de arrojar basura.

Esta administración ha demostrado la voluntad de trabajar por la contaminación de los ríos, ha propuesto opciones prácticas que reduzcan las fuentes de contaminación referentes a las plantas de tratamiento primarias de aguas residuales en la zona rural, a través de la implementación de sistemas complementarios a las ya existentes, esto por el motivo a que la mayoría se encuentran colapsadas y a la incapacidad económica para el mantenimiento, es así que como Dirección de Gestión Ambiental, se ha socializado el sistema complementario y se realiza el acompañamiento técnico para que las junta de agua y/o el GAD parroquial realicen la gestión para la implementación de estos sistemas, actualmente se han implementado 4 sistemas en la zona rural y uno se encuentra en construcción en la parroquia de Plan Piloto, demostrando la voluntad compartida en disminuir la contaminación por aguas residuales, mejorando de una u otra forma la calidad del agua de los afluentes.

La Dirección de Gestión Ambiental en cumplimiento de la acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación responsables en el año 2020 ha emitido 155 informes técnicos en atención a denuncias y 181 informes técnicos por control y seguimiento ambiental, dando un total de 336 informes técnicos del resultados de inspecciones a las actividades, obras y/o proyectos ubicados en la jurisdicción de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en las cuales se han evaluado el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, actividades de nos permiten disminuir en la contaminación de nuestros afluentes.





A pesar de la paralización de las actividades a nivel nacional por la emergencia sanitaria, el GAD Provincial no ha parado su responsabilidad como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable, laborando inalcanzablemente en el control, seguimiento y prevención a la contaminación en nuestra provincia, sin embargo, existen descargas de aguas residuales que

hace varios años a nivel provincial afectan considerablemente a nuestros ríos, cabe recalcar que a pesar del seguimiento ambiental, es potestad de las autoridades municipales y del recurso económico a nivel país, el invertir en tratamientos completos y eficientes para subsanar completamente la falta de tratamiento de las aguas residuales en la zona urbana y rural.


RECOMENDACIONES:

- Continuar identificando actividades que no cumplan con la normativa ambiental y afectación a los ríos monitoreados.
- Trabajar de manera interinstitucional para que de manera oportuna y articuladamente reducir la contaminación en nuestros ríos de la provincia cumpliendo con las medidas establecidas en la HOJA DE RUTA INTERINSTITUCIONAL PARA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE RÍOS de acuerdo a las competencias adquiridas.
- Realizar campañas de concientización por parte de todos las instituciones referente a la contaminación de los ríos, para que tanto la población como las actividades conozcan el daño al ambiente que causan sus acciones.
- Dar seguimiento a la obra del GAD Municipal para el tratamiento de aguas residuales sea eficaces y eficientes en la zona urbana y rural.
- Poner en conocimiento de la Comisaría Ambiental para determinar las acciones administrativas legales pertinentes por el incumplimiento a los límites permisibles por parámetro y fuente muestreada de los puntos M-20-359, M-20-360 y M-20-361, así como a las actividades productivas que sus resultados de descarga estuviesen fuera de norma.

Particular que pongo en conocimiento para fines pertinentes.

ELABORADO POR:	Ing. Jordan Pinargote Técnico Ambiental SUMA	
ELABORADO POR:	Ing. Lenin Granda Técnico Geógrafo SUMA	
ELABORADO POR:	Ing. Emerson Santos Técnico Agropecuario SUMA	
REVISADO Y APROBADO POR:	Ing. Verónica Narváez Directora de Gestión Ambiental	

COMUNA COLORADOS DEL BÚA




TIPO DE ACTIVIDADES




ACTIVIDAD	NO
MECANICAS/TALLERES	10
PTARS	28
CONSTRUCCIONES	4
VARIOS	4
CARPINTERIA	1
COMERCIO	1
BODEGA	1
CENTRO QUIMICO	1
LAVADORA/ LUBRICADORA	29
CERDOS	3
AVICOLA	2
QUESERAS	1
GASOLINERA	1
CULTIVO DE PALMA	1
CENTRO MEDICO	5
TOTAL	92

COMUNA CONGOMA Y NARANJO




TIPO DE ACTIVIDADES




ACTIVIDAD	NO
CERDOS	3
CULTIVO DE PALMA	3
AVICOLA	2
TOTAL	8

COMUNA MAPALÍ



TIPO DE ACTIVIDADES



- CERDOS
- PTARS
- EB. CELULAR
- BALNEARIOS
- VULCANIZADORA
- DESAZOLVE
- FAENADORAS
- AVÍCOLA
- VARIOS
- CONSTRUCCIONES

ACTIVIDAD	NO
CERDOS	17
PTARS	2
EB. CELULAR	1
BALNEARIOS	5
VULCANIZADORA	1
DESAZOLVE	1
FAENADORAS	3
AVÍCOLA	4
VARIOS	1
CONSTRUCCIONES	1
TOTAL	36

