

Memorando Nro. GADPSDT-GTH-2021-0611-M

Santo Domingo, 13 de mayo de 2021

PARA: Arq. Nestor Armando Loaiza R.
Director de Obras Públicas

Ing. Andrea Susana Narváez V.
Analista de Minas 2

ASUNTO: Informe de Seguridad y Salud Ocupacional en la Mina La Palma

El presente tiene como finalidad correr traslado del memorando Nro. GADPSDT-BSSSO-2021-0125-M, de fecha 12 de mayo de 2021, a través del cual la Ing. Gladys Molina "Analista de Seguridad y Salud Ocupacional" anexa el **Informe Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional SSO-25**, a través del cual se da a conocer sobre la Capacitación de Levantamiento Manual de Cargas y el Check List de Verificación de Uso de los Equipos de Protección Personal y Ropa de Trabajo, al personal operativo bajo el Régimen de Código de Trabajo que realizan sus actividades en la Mina La Palma.

Se remite a vuestras dependencias a fin de que se realice el trámite pertinente.

Particular que pongo en vuestro conocimiento para los fines correspondientes.

Atentamente,



Abg. Berny Ramon Herrera A.
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

Referencias:

- GADPSDT-BSSSO-2021-0125-M

Anexos:

- 25.- sso-25 insp mina la palma.pdf

cb



Memorando Nro. GADPSDT-BSSSO-2021-0125-M

Santo Domingo, 12 de mayo de 2021

PARA: Abg. Berny Ramon Herrera A.
Director de Talento Humano

ASUNTO: Informe de Seguridad y Salud Ocupacional en la Mina La Palma

De mis consideraciones:

El presente **Informe Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional SSO-25**, tiene como finalidad dar a conocer a usted sobre la Capacitación de Levantamiento Manual de Cargas y el Check List de Verificación de Uso de los Equipos de Protección Personal y Ropa de Trabajo, al personal operativo bajo el Régimen de Código de Trabajo que realizan sus actividades en la Mina La Palma.

Solicito de la manera más comedida remitir el presente Informe Técnico al Arq. Néstor Loaiza Director de Obras Públicas y a la Ing. Andrea Narváez Analista de Minas 2, para que sea presentado al Ministerio de Ambiente y Agua.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes

Atentamente,

M.Sc. Gladys Elizabeth Molina R.
ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Anexos:

- 25.- sso-25 insp mina la palma.pdf

INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Para: Abg. Berny Herrera
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

Asunto: EN EL TEXTO

Fecha: 12 de Mayo de 2021

Número: **SSO-25**

I.- INTRODUCCIÓN

El presente **Informe Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional SSO-25**, tiene como finalidad dar a conocer a usted sobre la Capacitación de Levantamiento Manual de Cargas y el Check List de Verificación de Uso de los Equipos de Protección Personal y Ropa de Trabajo, al personal operativo bajo el Régimen de Código de Trabajo que realizan sus actividades en la Mina La Palma.

II.- MARCO LEGAL

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO D.E. 2393	
Art. 11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES	Art. 13. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
5.- Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios.	3.- Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación.
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	
DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	
2.- Todos los Servidores Públicos (Empleados y Trabajadores) del GAD Provincial, están obligados a:	
c) Usar adecuadamente instrumentos, materiales de trabajo, equipos de protección y ropa de trabajo	
d) Usar de manera completa y correcta los equipos de protección personal y ropa de trabajo, así como cuidar de su conservación.	
REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO	
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CAPÍTULO I Literal d) Adiestramiento – Procesos Operativos Básicos Numeral 3)	
Inspecciones de seguridad y salud	

III.- CAPACITACIÓN LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS

Día	Miércoles 12 de mayo de 2021
Hora	09h00 – 12h30
Lugar	Mina La Palma
Expositor	Ing. MSc. Gladys Molina Romero / Analista de Seguridad y Salud Ocupacional
Temario	LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS - Manipulación manual de cargas - Carga - Giro de la carga - Carga que supere el limite - Levantamiento seguro - Manipulación de cargas - Pausas activas - Planificación - Sujetar con seguridad la carga - Levantamiento -Peso
Total de personas capacitadas	✓ 5 Personas Capacitadas

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
BIENESTAR SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
REGISTRO DE ASISTENCIA

CAPACITACIÓN
DÍA: Miércoles 12 de mayo de 2021
HORA: 09h00 – 12h30
LUGAR: Mina La Palma
Capacitación: Ing. MSc. Gladys Molina Romero
ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	FIRMA
1	ANGEL UETA	171288380 B	CONDUCTOR Y PRESAL	[Firma]
2	HILTON PERA	113358610	OPERARIO DE CARGA DE FRENTE	[Firma]
3	KIEBER CASTILLO	1102515184	AYUDANTE DE MAQUINARIA	[Firma]
4	Edo Reano	171972932 C	Supervisor	[Firma]
5	Andrea Naranjo	1720077161	Analista Minero	[Firma]
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
2/6
www.gptsachila.gob.ec

IV.- CHECK LIST DE ROPA Y EPP

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
BIENESTAR SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Lugar de la Inspección: Mina La Palma y Mina La Fortaleza
Fecha: 12 de mayo de 2021

CHECK LIST DE ROPA Y EPP

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	ROPA DE TRABAJO					EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
			Pantalón jean	Camiseta blanca con cintas reflectivas	Camiseta	Buzo de Algodón	Chaleco de Seguridad Naranja con cintas reflectivas	Gorra	Botas de Seguridad Industrial	Botas de Seguridad Eléctrica Tipo Tejana Soldador (Bota de cuero)	Ordenador Ordenador Ortopedico	Gafas de Seguridad Industrial	Guantes de cuero	Guantes de nitrilo
1	Sr. ANGEL VERA CHOFE VEHICULO 15-024	[Firma]	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
2	Sr. MARIO PÉREZ 21-001 OPERARIO DE PORTA	[Firma]	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
3	Sr. MARIO CASTRO 10-001 OPERARIO DE PORTA	[Firma]	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
4	Sr. GILIO VASCO 10-001 OPERARIO DE PORTA	[Firma]	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
5	Sr. ANDRÉS VERA 10-001 OPERARIO DE PORTA	[Firma]	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
6														
7														
8														
9														

Edificio Santo Domingo Plaza Telf.: 02 2762 949 / 02 2760 663
(Av. Monseñor Emilio Lorenzo Stehle S/N y Av. Esmeraldas)

Sr. Ángel Vera – Chofer de Vehículo Pesado N°15-024

CHECK LIST ROPA DE TRABAJO	SI	NO
Pantalón jean	*	
Buzo de algodón	*	
Chaleco de seguridad naranja con cintas reflectivas	*	
Gorra	*	
CHECK LIST EPP	SI	NO
Casco de seguridad color amarillo	*	
Botas de seguridad dieléctrica tipo tejana soldador	*	
Gafas de seguridad industrial	*	
Guantes de cuero	*	
Guantes de nitrilo	*	
Impermeable dos piezas con costuras termo selladas	*	

OBSERVACIÓN

* El Sr. Ángel Vera, Conductor de Vehículo Pesado N°15-024, al momento de realizar la Inspección de Seguridad y Salud Ocupacional, se constató que estuvo debidamente uniformado con sus respectivos equipos de protección personal.



Sr. Milton Peña – Operador de Cargadora Frontal N°21-001

CHECK LIST ROPA DE TRABAJO	SI	NO
Pantalón jean	*	
Camisetas de algodón	*	
Chaleco de seguridad naranja con cintas reflectivas	*	
Gorra	*	
CHECK LIST EPP	SI	NO
Casco de seguridad color amarillo	*	
Botas de seguridad dieléctrica tipo tejana soldador	*	
Gafas de seguridad industrial	*	
Guantes de cuero	*	
Guantes de nitrilo	*	
Impermeable dos piezas con costuras termo selladas	*	
OBSERVACIÓN		
* El Sr. Milton Peña – Operador de Cargadora Frontal N°21-001, al momento de realizar la Inspección de Seguridad y Salud Ocupacional, se constató que estuvo debidamente uniformado con sus respectivos equipos de protección personal.		



Sr. Klèber Castillo – Ayudante de Maquinaria

CHECK LIST ROPA DE TRABAJO	SI	NO
Pantalón jean	*	
Camisas jeans	*	
Chaleco de seguridad naranja con cintas reflectivas	*	
CHECK LIST EPP	SI	NO
Casco de seguridad color amarillo	*	
Botas de seguridad dieléctrica tipo tejana soldador	*	
Gafas de seguridad industrial	*	
Guantes de cuero	*	
Guantes de nitrilo	*	
Impermeable dos piezas con costuras termo selladas	*	
OBSERVACIÓN		
* El Sr. Klèber Castillo – Ayudante de Maquinaria, al momento de realizar la Inspección de Seguridad y Salud Ocupacional, se constató que estuvo debidamente uniformado con sus respectivos equipos de protección personal.		



Sr. Galo Reascos – Supervisor de Construcciones Civiles

CHECK LIST ROPA DE TRABAJO	SI	NO
Pantalón jean	*	
Camiseta tipo polo	*	
CHECK LIST EPP	SI	NO
Casco de seguridad color amarillo	*	
Orejas adaptables al casco de seguridad	*	
Botas de seguridad dieléctrica tipo tejana soldador	*	
Gafas de seguridad industrial	*	
OBSERVACIÓN		
* El Sr. Galo Reascos – Supervisor de Construcciones Civiles , al momento de realizar la Inspección de Seguridad y Salud Ocupacional, se constató que estuvo debidamente uniformado con sus respectivos equipos de protección personal.		



MINA LA PALMA



Ing. MSc. Gladys Molina Romero Analista de Seguridad y Salud Ocupacional, Ing. Andrea Narváez Analista de Minas 2, Sr. Galo Reascos Supervisor de Construcciones Civiles, Sr. Kleber Castillo Ayudante de Maquinaria Pesada, Sr. Milton Peña Operador de Cargadora Frontal





Ing. Gabriela Romo Técnico Gestión Ambiental, Ing. Andrea Narváez Analista de Minas 2, Sr. Galo Reascos Supervisor de Construcciones Civiles, Sr. Klèber Castillo Ayudante de Maquinaria Pesada, Sr. Milton Peña Operador de Cargadora Frontal

V.- CONCLUSIONES

- El personal operativo que labora en la Mina La Palma se verificó el Correcto Uso del Uniforme y de los Equipos de Protección Personal.
- Para prevenir posibles accidentes de trabajo es obligatorio el uso de los equipos de protección personal.

VI.- RECOMENDACIONES

- El personal operativo que tenga los equipos de protección personal deteriorado por su uso favor reportar y entregarlos a la Analista de Seguridad y Salud Ocupacional para su respectiva reposición.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. MSc. Gladys Molina Romero

ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ACCIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Ing. MSc. Gladys Molina Romero	Analista de Seguridad y Salud Ocupacional	<i>[Signature]</i>
Revisado y aprobado por:	Abg. Berny Herrera	Director de Gestión de Talento Humano	<i>[Signature]</i>

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
BIENESTAR SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

REGISTRO DE ASISTENCIA

CAPACITACIÓN 1.- CAPACITACIÓN SOBRE LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS
DÍA Miércoles 12 de mayo de 2021
HORA 09h00 – 12h30
LUGAR Mina La Palma
Mina La Fortaleza
Capacitación Ing. MSc. Gladys Molina Romero
ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Municipio de El Guano



Doc. 1234567890

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	FIRMA
1	ANITA ORTA	191228-20-8	ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	[Firma]
2	ANITA ORTA	191228-20-8	ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	[Firma]
3	ANITA ORTA	191228-20-8	ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	[Firma]
4	ANITA ORTA	191228-20-8	ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	[Firma]
5	ANITA ORTA	191228-20-8	ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	[Firma]
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

BIENESTAR SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO															
BIENESTAR SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL															
Lugar de la Inspección		Mina La Palma y Mina La Fortaleza													
Fecha		12 de mayo de 2021													
CHECK LIST DE ROPA Y EPP		ROPA DE TRABAJO					EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL								
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	Pantalón Jean	Camisa Jeans con cintas reflectivas	Camiseta	Buzo de Algodón	Chaleco de Seguridad Naranja con cintas reflectivas	Gorra	Casco de Seguridad Industrial	Botas de Seguridad Dieléctrica Tipo Tejana Soldador (Bota de cuero)	Orejas Diademas orejas	Gafas de Seguridad Industrial	Guantes de cuero	Guantes de nitrilo	Impermeable anti lluvia piezas con costuras selladas incluye capucha cintas reflectivas de amarillo Pantalón y camisa
1	[Firma]	[Firma]													
2	[Firma]	[Firma]													
3	[Firma]	[Firma]													
4	[Firma]	[Firma]													
5	[Firma]	[Firma]													
6	[Firma]	[Firma]													
7	[Firma]	[Firma]													
8	[Firma]	[Firma]													
9	[Firma]	[Firma]													

