

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

EXTINTORES

[illegible]


RESIDENTE EMS
N. Ing. Milena Coloma
Cl. 070443547-8

RESIDENTE DE OBRA
N. Andrés Freire
Ct. 1719172437





- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. Asa Perforadora | 10. Válvula de descarga | 19. Ruedas o Neumáticos |
| 2. Asa de Acarreo | 11. Cojín del Cilindro | 20. Empacaduras |
| 3. Manómetro | 12. Cuerpo del cilindro | 21. Soporte de la Manguera |
| 4. Pasador de Seguridad | 13. Falta o Base de Sustentación | 22. Rotulación |
| 5. Presinto de Seguridad | 14. Fondo del Cilindro | 23. Asa de Sujeción a la Pared |
| 6. Válvula de Seguridad | 15. Soporte | 24. Número y/o Siglas del Equipo |
| 7. Tapa del Cilindro | 16. Gancho de Sujeción del Extintor | 25. Etiqueta con Fecha de Última Recarga (F.U.R.) |
| 8. Manguera | 17. Hombre del Cilindro | |
| 9. Pistón, Boquilla o Tóbera | 18. Mecanismo de Purzudo | |

Asphalt		UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														Código: F-SSO-001												
		Inspección de extintores														Fecha: 05/05/2021												
																Versión: 1												
																Página: 1												
PROYECTO:		535 - P.P. CAMPAÑAMENTO DEL RÍO														Código: 535-050												
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:																												
FECHA DE LA INSPECCIÓN:																												
CÓDIGO	UBICACIÓN	ESPECÍFICO	OPERATIVO	UBICACIÓN					AGENTE EXTINTOR					FECHA ÚLTIMA RECARGA		FECHA PRÓXIMA RECARGA		CLASE DE FUEGO QUE EXTINGUE			PARTE DEL EXTINTOR QUE REQUIERE MANTENIMIENTO	SEÑALIZACIÓN		ACCESO AL EXTINTOR		PESO	SE REQUIERE COMPRAR / SUSTITUIR / REPARAR	PLAN DE ACCIÓN
				BUENA	MALA	POS	ODS	H2O	OTRO	MES	AÑO	MES	AÑO	A	BC	ABC	COLOQUE EL NÚMERO DE CODIFICACIÓN	BUENA	MALA	BUENO	MALO	LBS						
0211	CONTENEDOR	OBRA	SI	X		X				04	22	04	23			X	N/A	X		X					10			
0212	CAMPAMENTO	OBRA	SI	X		X				05	21	05	22			X	N/A	X		X					10			
0213	OFICINA	OBRA	SI	X			X			04	22	04	23			X	N/A	X		X					10			


 INSPECTANTE DHS
 Ing. Milena A. Coloma
 040443548-8


 RESIDENTE DE OBRA
 Ing. Andrés F. F. F.
 1213172437




- CODIFICACIÓN DE PARTES INSPECCIONADAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO**
- | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| 1. Asa Portadora | 10. Válvula de Descarga | 18. Ruedas o Neumáticos |
| 2. Asa de Apertura | 11. Cuello del Cilindro | 20. Empacaduras |
| 3. Manómetro | 12. Cuerpo del cilindro | 21. Soporte de la Manguera |
| 4. Pasador de Seguridad | 13. Falso o Sello de Sustentación | 22. Rotulacion |
| 5. Presión de Seguridad | 14. Fondo del Cilindro | 23. Asa de Sujeción a la Pared |
| 6. Válvula de Seguridad | 15. Soporte | 24. Número y/o Fecha del Último Recarga (F.U.R.) |
| 7. Tapa del Cilindro | 16. Gancho de Sujeción del Extintor | |
| 8. Manguera | 17. Hombro del Cilindro | |
| 9. Pico, Buzón o Tapa | 19. Mecanismo de Punción | |



Asphalt Vías & Construcciones		UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO															Código: F-SSO-006 Fecha: 10/05/2021 Versión: 1 Páginas: 1								
Proyecto:		Inspección de extintores																							
Lugar de la Inspección:		Restauración y mejoramiento de la vía San Jacinto del Barrio de los Pilotes															Ciudad: Santo Domingo								
Fecha de la Inspección:		27 Mayo 2022																							
CÓDIGO	UBICACIÓN	ESPECÍFICO	OPERATIVO	UBICACIÓN		AGENTE EXTINTOR				FECHA ÚLTIMA RECARGA		FECHA PRÓXIMA RECARGA		CLASE DE FUEGO QUE EXTINGUE			PARTE DEL EXTINTOR QUE REQUIERE MANTENIMIENTO (COLOQUE EL NÚMERO DE CODIFICACIÓN)	SERIALIZACIÓN		ACCESO AL EXTINTOR		PESO LBS	SE REQUIERE COMPRAR / SUSTITUIR / REPARAR	PLAN DE ACCIÓN	
				BUENA	MALA	PGS	CO2	H2O	OTRO	MES	AÑO	MES	AÑO	A	BC	ABC		BUENA	MALA	BUENO	MALO				
5211 003	CENTENEDOR	OBRA	SI	X		X					04	23	04	24			X	N/A	X		X		10		
6762 +41	CAMPAMENTO	OBRA	SI	X		X					05	22	05	23			X	N/A	X		X		10		
7762 741	OFICINA	OBRA	SI	X			X				04	23	05	24			X	N/A	X		X		10		

RESIDENTE EMS
N. Ing. Elena A. Colomo
CI. 876413547-B

RESIDENTE DE OBRA
N. Ing. Andres Treire
CI. 177922437



- CODIFICACIÓN DE PARTES INSPECCIONADAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO**
- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. Asa Perforadora | 10. Válvula de descarga | 19. Puertas o Neumáticos |
| 2. Asa de Acero | 11. Cuello del Cilindro | 20. Empacaduras |
| 3. Manómetro | 12. Cuerpo del cilindro | 21. Soporte de la Manguera |
| 4. Pasador de Seguridad | 13. Falso o Base de Succión | 22. Rotulación |
| 5. Presión de Seguridad | 14. Fondo del Cilindro | 23. Asa de Sujeción a la Pared |
| 6. Válvula de Seguridad | 15. Soporte | 24. Número y/o Siglas del Equipo |
| 7. Tapa del Cilindro | 16. Carcho de Sujeción del Extintor | 25. Etiquetado con Fecha de Última Recarga (F.U.R.) |
| 8. Manguera | 17. Honcho del Cilindro | |
| 9. Pistón, Boquilla o Tobera | 18. Mecanismo de Punzado | |



Asphalt Vías & Construcciones		UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																		Código: F-SSO-006				
		Inspección de extintores																		Fecha: 10/05/2021				
		Versión: 1																		Páginas: 1				
PROYECTO:		Rectificación y Mejoramiento del Camino STA. 10 de Agosto - Plan Piloto																		Ciudad: Sta. Dgo				
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:		SAN JACINTO																						
FECHA DE LA INSPECCIÓN:		26-03-2022																						
CÓDIGO	UBICACIÓN	ESPECÍFICO	OPERATIVO	UBICACIÓN		AGENTE EXTINTOR				FECHA ÚLTIMA RECARGA		FECHA PRÓXIMA RECARGA		CLASE DE FUEGO QUE EXTINGUE			PARTE DEL EXTINTOR QUE REQUIERE MANTENIMIENTO (COLOQUE EL NÚMERO DE CODIFICACIÓN)	SEÑALIZACIÓN		ACCESO AL EXTINTOR		PESO LBS	SE REQUIERE COMPRAR / SUSTITUIR / REPARAR	PLAN DE ACCIÓN
				BUENA	MALA	POB	CO2	H2O	OTRO	MES	AÑO	MES	AÑO	A	BC	ABC		BUENA	MALA	BUENO	MALO			
5241	Contenedor	Obra	SI	✓		✓				04	23	04	24			✓	N/A	✓		✓		10		
5162	Campamento	Obra	SI	✓		✓				05	22	05	23			✓	N/A	✓		✓		10		
7762	Oficina	Obra	SI	✓			✓			04	23	05	24			✓	N/A	✓		✓		10		

RESIDENTE EHS
N: Ing. Milena Coloma
CI: 070443547-8

RESIDENTE DE OBRA
N: Andres Freire
CI: 1719172437




- CODIFICACIÓN DE PARTES INSPECCIONADAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO**
1. Asa Perforadora
 2. Asa de Acomodo
 3. Manómetro
 4. Pasador de Seguridad
 5. Presinto de Seguridad
 6. Válvula de Seguridad
 7. Tapa del Cilindro
 8. Manguera
 9. Pistón, Boquilla o Tóbera
 10. Válvula de descarga
 11. Cuello del Cilindro
 12. Cuerpo del cilindro
 13. Faja o Base de Sustentación
 14. Fondo del Cilindro
 15. Soporte
 16. Gancho de Sujeción del Extintor
 17. Hombro del Cilindro
 18. Mecanismo de Punzado
 19. Ruedas o Neumáticos
 20. Empacaduras
 21. Soporte de la Manguera
 22. Rotulación
 23. Asa de Sujeción a la Pared
 24. Número y/o Siglas del Equipo
 25. Etiqueta con Fecha de Última Recarga (F.U.R.)



Asphalt Vías & Construcciones		UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO															Código: F-SSO-006									
		Inspección de extintores															Fecha: 10/05/2021									
																	Versión: 1									
																	Páginas: 1									
PROYECTO:		RECTIFICACIÓN Y MEDIDAMIENTO DEL CAMINO 530-10 DE AGOSTO-P. PILOTO															Ciudad: Sto. Jago									
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:		SAN JACINTO DEL OVA																								
FECHA DE LA INSPECCIÓN:		27-09-2022																								
CÓDIGO	UBICACIÓN	ESPECÍFICO	OPERATIVO	UBICACIÓN		AGENTE EXTINTOR					FECHA ÚLTIMA RECARGA		FECHA PRÓXIMA RECARGA		CLASE DE FUEGO QUE EXTINGUE			PARTE DEL EXTINTOR QUE REQUIERE MANTENIMIENTO (COLOQUE EL NÚMERO DE CODIFICACIÓN)	SERIALIZACIÓN		ACCESO AL EXTINTOR		PESO LBS	SE REQUIERE COMPRAR / SUSTITUIR / REPARAR	PLAN DE ACCIÓN	
				BUENA	MALA	PQS	CO2	H2O	OTRO	MES	AÑO	MES	AÑO	A	BC	ABC	BUENA		MALA	BUENO	MALO					
3-2 AG	Contenedor Obra	SI	✓		✓						09	22	09	23				✓	NIA	✓		✓		10		
3-2 Z41	Campamento Obra	SI	✓		✓						03	22	05	23				✓	NIA	✓		✓		10		
1-2 AS	Oficina Obra	SI	✓		✓						09	22	09	23				✓	NIA	✓		✓		10		

RESIDENTE EN
N: Ing. Milena Coloma
CI: 07443547-8

RESIDENTE DE OBRA
N: Ing. Genaro Torres
CI: 2300425994



- CODIFICACIÓN DE PARTES INSPECCIONADAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO
1. Asa Pericutora
 2. Asa de Acarreo
 3. Manómetro
 4. Pasador de Seguridad
 5. Presinto de Seguridad
 6. Válvula de Seguridad
 7. Tapa del Cilindro
 8. Manguera
 9. Pitón, Boquilla o Tobera
 10. Válvula de descarga
 11. Cuello del Cilindro
 12. Cuerpo del cilindro
 13. Falda o Base de Sustentación
 14. Fondo del Cilindro
 15. Soporte
 16. Gancho de Sujeción del Extintor
 17. Hombro del Cilindro
 18. Mecanismo de Punzado
 19. Ruedas o Neumáticos
 20. Empacaduras
 21. Soporte de la Manguera
 22. Rotulación
 23. Asa de Sujeción a la Pared
 24. Número y/o Siglas del Equipo
 25. Etiqueta con Fecha de Última Recarga (P.U.R.)



SANTO DOMINGO

19. Ruedas o Neumáticos
20. Empacaduras
21. Soporte de la Manguera
22. Rotulación
23. Asa de Sujeción a la Pared
24. Número y/o Siglas del Equipo
25. Etiqueta con Fecha de Última Recarga (F.U.R.)



Inspección de extintores

PROYECTO:
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:
FECHA DE LA INSPECCIÓN:

Rectificación a Memorando de control "SP - 10 de Agosto - Plan piloto"
SAN JACINTO DEL DCA
21-12-2022


Ciudad: SANTO DOMINGO

CÓDIGO	UBICACIÓN	ESPECÍFICO	OPERATIVO	UBICACIÓN		AGENTE EXTINTOR				FECHA ÚLTIMA RECARGA		FECHA PRÓXIMA RECARGA		CLASE DE FUEGO QUE EXTINGUE			PARTE DEL EXTINTOR QUE REQUIERE MANTENIMIENTO	SEÑALIZACIÓN		ACCESO AL EXTINTOR		PESO	SE REQUIERE COMPRAR / SUSTITUIR / REPARAR	PLAN DE ACCIÓN
				BUENA	MALA	POB	CO2	H2O	OTRO	MES	AÑO	MES	AÑO	A	BC	ABC	(COLOQUE EL NÚMERO DE CODIFICACIÓN)	BUENA	MALA	BUENO	MALO	LBS		
1-2 AB	OFICINA	OBRA	Si	/		/				09	2022	09	2023			/	N/A	/		/		10		
2-3 AB	CAMPAMENTO	OBRA	Si	/		/				09	2022	09	2023			/	N/A	/		/		10		
3-3 AB	CONTENEDOR	OBRA	Si	/		/				09	2022	09	2023			/	N/A	/		/		10		


[Firma]
RESIDENTE EHS
N: Sebastián Briones
CI: 173894816

[Firma]
RESIDENTE DE OBRA
N: Lázaro Burbules
CI: 1002846796

Bisulfito de Carbono (CO2)



Pulverizador Químico Saco



CODIFICACIÓN DE PARTES INSPECCIONADAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO

1. Asa Portadora
2. Asa de Acarreo
3. Manómetro
4. Pasador de Seguridad
5. Presión de Seguridad
6. Válvula de Seguridad
7. Tapa del Cilindro
8. Manguera
9. Pistón, Boquilla o Tubería
10. Válvula de descarga
11. Cuello del Cilindro
12. Cuerpo del cilindro
13. Faldón o Base de Sustentación
14. Fondo del Cilindro
15. Soporte
16. Gancho de Sujeción del Extintor
17. Hombro del Cilindro
18. Mecanismo de Punzado
19. Ruedas o Neumáticos
20. Empacaduras
21. Soporte de la Manguera
22. Rotulación
23. Asa de Sujeción a la Pared
24. Número y/o Siglas del Equipo
25. Etiqueta con Fecha de Última Recarga (F.U.R.)