

REGISTRO FOTOGRAFICO MINA LA PALMITA



Fotografía No 1: Contenedores para disposición de desechos



Fotografía No 2: Caseta de control de despacho de material.



Fotografía No 3: Tanquero de agua GAD Provincial



Fotografía No 4: Protección del ecosistema



Fotografía No 5: Mina la Palmita sin señalética



Fotografía No 6: Estabilización de taludes previa preparación de terreno y siembra de plantas



Fotografía No 7: Estabilización de taludes previa preparación de terreno y siembra de plantas



Fotografía No 8: Estabilización de taludes previa preparación de terreno y siembra de plantas



Fotografía No 9: Señalética en la vía de acceso



Fotografía No 10: Señalética en la vía de acceso



Fotografía No 11: Señalética en la vía de acceso



Fotografía No 12: Señalética en la vía de acceso