



# IAC - REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL ESFUERZO – PALMAR DEL BIMBE 2019 - 2021

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL -  
CALIDAD AMBIENTAL.



## 1. CONTENIDO

1.	CONTENIDO.....	1
2.	FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO .....	2
3.	ANTECEDENTES.....	2
4.	UBICACIÓN. ....	3
5.	OBJETIVOS.....	3
6.	INFORME AMBIENTAL.....	4

## 2. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL ESFUERZO – PALMAR DEL BIMBE, INCLUYE ACCESO KM 19 (VÍA SANTO DOMINGO – QUEVEDO) EL ESFUERZO.
<b>RESOLUCIÓN:</b>	RESOLUCIÓN No. 203237
<b>PROPONENTE:</b>	Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas
<b>DIRECCIÓN O DOMICILIO:</b>	Vía Km 19 El Esfuerzo-Palmar Del Bimbe
<b>TELÉFONO, FAX O CORREO:</b>	2763154- 2769618 -2762949
<b>TÉCNICO DEL GAD PROVINCIAL:</b>	Ing. Juan Carlos Gómez – Técnico Ambiental.
<b>PRESENTACION DEL 1er. IAC:</b>	LLS-PREF-2019-0603
<b>PERIODO EVALUADO:</b>	2do. IAC.
<b>TECNICOS RESPONSABLES:</b>	ING. JUAN CARLOS GÓMEZ <b>TÉCNICO AMBIENTAL</b>
	ING. VERÓNICA NARVÀEZ <b>DIRECTORA AMBIENTAL</b>

## 3. ANTECEDENTES.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, contrata al constructor Ing. Javier Zambrano Zambrano, para que ejecute los trabajos de **“REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL ESFUERZO – PALMAR DEL BIMBE INCLUYE ACCESO KM 19 (VIA SANTO DOMINGO – QUEVEDO) EL ESFUERZO”**, por lo que es de gran importancia brindar a la comunidad que normalmente transita por esta vía un acceso con mayor seguridad, a su vez se evidencie el desarrollo de estas comunidades.

- ∞ El proyecto cuenta con permiso ambiental con código Nro. MAE-RA-2015-211560, desde el año 2015.
- ∞ El GAD – Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, informo a la Autoridad Ambiental Nacional mediante oficio Nro. GADPSDT-SDP-2017-128; a la no presentación de los Informes Ambientales de Cumplimiento, por no ejecutarse.
- ∞ El GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas con fecha 04 de julio del 2017, suscribe con el Consorcio TRALINZAM, representado legalmente por el Ing. Javier Zambrano el contrato de obra cuyo objeto es: Contratación de la rehabilitación y mejoramiento de la vía Km. 19 El Esfuerzo - Palmar del Bimbe en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

- ∞ Con fecha 04 de octubre de 2017 se inicia los trabajos como se evidencia el acta de Entrega Recepción Definitiva
- ∞ El GAD – Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, presenta el 1er. Informe Ambiental de Cumplimiento con oficio Nro. LL-PREF-2019-0603, de fecha 04 de diciembre de 2019.
- ∞ El contrato de obra concluyó el 25 de enero del 2019 y su acta de recepción provisional.
- ∞ Con fecha 10 de diciembre de 2021, la Comisión encargada de la Recepción Definitiva de la Obra, conjuntamente con el contratista suscriben la respectiva Acta de Recepción Definitiva correspondiente al contrato denominado: "Contratación de la rehabilitación y mejoramiento de la vía Km. 19 El Esfuerzo - Palmar del Bimbe en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas". cuyo contratista fue el Consorcio TRALINZAM y la Fiscalización del mencionado contrato, estuvo a cargo del Ing. Johny Torres Lastra - profesional contratado.
- ∞ Con Oficio Nro. JNG-PREF-2024-0233, de fecha 07 de marzo de 2024, se solicita la Extinción del Permiso.

Dando cumplimiento Art. 488.- Informes ambientales de cumplimiento. – “Los informes ambientales de cumplimiento deberán ser presentados por los operadores de proyectos, obras o actividades regularizados mediante registro ambiental, con el fin de evaluar la observancia y cumplimiento de la normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental, de acuerdo a los lineamientos que para el efecto emita la Autoridad Ambiental Nacional...”

Con las actas de Entrega Recepción Definitiva, que fueron presentadas en la solicitud de la Extinción, se evidencia que el proyecto feneció con fecha 25 de enero de 2019.

Con estos antecedentes se presenta los informes ambientales de cumplimiento con las medidas, que no aplican esto debido a que el proyecto ya culminó en el 2021 y como requisito para la extinción se presenta dichos informes que corresponden al 2do. Periodo 2019 - 2021.

#### 4. UBICACIÓN.

El proyecto se ubica en el sector de El Esfuerzo – Palmar Del Bimbe en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas la Parroquia El Esfuerzo colinda al **Norte:** Parroquia Santo Domingo de los Colorados al **Sur:** Parroquia Santa María del Toachi al **Este:** Parroquia Alluriquín y al **Oeste:** Parroquia Luz de América

#### 5. OBJETIVOS.

##### 3.1. Objetivo General

- ∞ Informar a la Autoridad Ambiental Nacional el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto **“REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL ESFUERZO – PALMAR DEL BIMBE INCLUYE ACCESO KM 19 (VIA SANTO DOMINGO – QUEVEDO) EL ESFUERZO”**, considerando que el proyecto ya fue terminado el año 2019.

Las actividades Planteadas en el Plan de Manejo Ambiental no se han ejecutado debido a que el proyecto se terminó en el año 2019, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente que para la extinción se debe estar al día con las obligaciones ambientales se presenta los informes de cumplimiento.

**6. INFORME AMBIENTAL**

<b>PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN</b>			
<b>MEDIDA AMBIENTAL</b>	<b>MEDIO DE VERIFICACIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>CUMPLIMIENTO %</b>
Colocación del Hormigón	N/A; debido a que el proyecto ya termino en el año 2019.		
<b>PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>			
<b>MEDIDA AMBIENTAL</b>	<b>MEDIO DE VERIFICACIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>CUMPLIMIENTO %</b>
Capacitaciones a los trabajadores en temas Ambientales, normativa legal y al manejo ambiental del proyecto	N/A; debido a que el proyecto ya termino en el año 2019.		
<b>PLAN DE MONITOREO</b>			
<b>MEDIDA AMBIENTAL</b>	<b>MEDIO DE VERIFICACIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>CUMPLIMIENTO %</b>
Realizar un análisis sobre la ejecución de los Planes de Manejo Ambiental (Informe Ambiental de Cumplimiento)	N/A; debido a que el proyecto ya termino en el año 2019.		
<b>PLAN DE MANEJO DE REHABILITACIÓN</b>			
<b>MEDIDA AMBIENTAL</b>	<b>MEDIO DE VERIFICACIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>CUMPLIMIENTO %</b>
Rehabilitación de áreas afectadas	N/A; debido a que el proyecto ya termino en el año 2019.		
<b>PLAN DE CONTIGENCIA</b>			
<b>MEDIDA AMBIENTAL</b>	<b>MEDIO DE VERIFICACIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>CUMPLIMIENTO %</b>
Riesgos a la Salud de los trabajadores por las actividades constructivas	N/A; debido a que el proyecto ya termino en el año 2019.		
<b>PLAN DE MANEJO DE DESECHOS</b>			
<b>MEDIDA AMBIENTAL</b>	<b>MEDIO DE VERIFICACIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>CUMPLIMIENTO %</b>

Manejo de Desechos Sólidos			
<b>PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL</b>			
<b>MEDIDA AMBIENTAL</b>	<b>MEDIO DE VERIFICACIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>CUMPLIMIENTO %</b>
Dotación de equipos de protección personal	N/A; debido a que el proyecto ya termino en el año 2019.		
Colocación de botiquines de primeros auxilios	N/A; debido a que el proyecto ya termino en el año 2019.		
Colocación de Señalización que identifiquen todas las áreas según lo indica la norma INEN439	N/A; debido a que el proyecto ya termino en el año 2019.		
<b>PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS</b>			
<b>MEDIDA AMBIENTAL</b>	<b>MEDIO DE VERIFICACION</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>CUMPLIMIENTO %</b>
Charlas de Concientización a la comunidad del área de Influencia Directa sobre el Proyecto de Rehabilitación Vial	N/A; debido a que el proyecto ya termino en el año 2019.		
<b>PLAN DE ABANDONO</b>			
<b>MEDIDA AMBIENTAL</b>	<b>MEDIO DE VERIFICACION</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>CUMPLIMIENTO %</b>
Desmantelar todas las Instalaciones temporales, una vez haya cumplido sus actividades	N/A; debido a que el proyecto ya termino en el año 2019.		