


Asphalt Vías & Construcciones		UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO															Código: F-SSO-006									
		Inspección de extintores															Fecha: 10/05/2021									
																	Versión: 1									
																	Páginas: 1									
PROYECTO:		RECTIFICACIÓN Y MEDIDAMIENTO DEL CAMINO 530-10 DE AGOSTO - P. PILOTO															Ciudad: Sto. Jago									
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:		SAN JACINTO DEL OVA																								
FECHA DE LA INSPECCIÓN:		27-09-2022																								
CÓDIGO	UBICACIÓN	ESPECÍFICO	OPERATIVO	UBICACIÓN		AGENTE EXTINTOR					FECHA ÚLTIMA RECARGA		FECHA PRÓXIMA RECARGA		CLASE DE FUEGO QUE EXTINGUE			PARTE DEL EXTINTOR QUE REQUIERE MANTENIMIENTO (COLOGUE EL NÚMERO DE CODIFICACIÓN)	SERIALIZACIÓN		ACCESO AL EXTINTOR		PESO LBS	SE REQUIERE COMPRAR / SUSTITUIR / REPARAR	PLAN DE ACCIÓN	
				BUENA	MALA	PQS	CO2	H2O	OTRO	MES	AÑO	MES	AÑO	A	BC	ABC	BUENA		MALA	BUENO	MALO					
3-2 AG	Contenedor Obra	SI	✓		✓						09	22	09	23				✓	NIA	✓		✓		10		
3-2 Z41	Campamento Obra	SI	✓		✓						05	22	05	23				✓	NIA	✓		✓		10		
1-2 AS	Oficina Obra	SI	✓		✓						09	22	09	23				✓	NIA	✓		✓		10		

RESIDENTE EN
N: Ing. Milena Coloma
CI: 07443547-8

RESIDENTE DE OBRA
N: Ing. Genaro Torres
CI: 2300425994




- CODIFICACIÓN DE PARTES INSPECCIONADAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO**
- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. Asa Percutora | 10. Válvula de descarga | 19. Ruedas o Neumáticos |
| 2. Asa de Acarreo | 11. Cuello del Cilindro | 20. Empacaduras |
| 3. Manómetro | 12. Cuerpo del cilindro | 21. Soporte de la Manguera |
| 4. Pasador de Seguridad | 13. Faldía o Base de Sustentación | 22. Rotulación |
| 5. Presinto de Seguridad | 14. Fondo del Cilindro | 23. Asa de Sujeción a la Pared |
| 6. Válvula de Seguridad | 15. Soporte | 24. Número y/o Siglas del Equipo |
| 7. Tapa del Cilindro | 16. Gancho de Sujeción del Extintor | 25. Etiqueta con Fecha de Última Recarga (P.U.R.) |
| 8. Manguera | 17. Hombro del Cilindro | |
| 9. Pitón, Boquilla o Tobera | 18. Mecanismo de Punzado | |



Asphalt Vías & Construcciones		UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																		Código: F-SSO-005					
		Inspección de extintores																		Fecha: 10/05/2021					
																				Versión: 1					
																				Páginas: 1					
PROYECTO:		RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO "53B-10 DE AGOSTO-P.P"																		Ciudad: STO. DGO.					
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:		SAN JACINTO DEL OJA																							
FECHA DE LA INSPECCIÓN:		28-10-2022																							
CÓDIGO	UBICACIÓN	ESPECÍFICO	OPERATIVO	UBICACIÓN		AGENTE EXTINTOR					FECHA ÚLTIMA RECARGA		FECHA PRÓXIMA RECARGA		CLASE DE FUEGO QUE EXTINGUE			PARTE DEL EXTINTOR QUE REQUIERE MANTENIMIENTO	SEÑALIZACIÓN		ACCESO AL EXTINTOR		PESO	SE REQUIERE COMPRAR / SUSTITUIR / REPARAR	PLAN DE ACCIÓN
				BUENA	MALA	PQS	CO2	H2O	OTRO	MES	AÑO	MES	AÑO	A	BC	ABC	(COLOQUE EL NÚMERO DE CODIFICACIÓN)		BUENA	MALA	BUENO	MALO			
2-2 AB	Contenedor	Obra	SI	✓		✓					09	22	09	23			✓	N/A	✓		✓		10		
6762 741	Campamento	Obra	SI	✓		✓					05	22	05	23			✓	N/A	✓		✓		10		
1-2 AB	Oficina	Obra	SI	✓		✓					09	22	09	23			✓	N/A	✓		✓		10		


RESIDENTE EHS
N: Ing. Milena Coloma
CI: 040443347-8

RESIDENTE DE OBRA
N: Ing. Genaro Torres
CI: 2300425944



CODIFICACIÓN DE PARTES INSPECCIONADAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO

1. Asa Percutora
2. Asa de Acarreo
3. Manómetro
4. Pasador de Seguridad
5. Presión de Seguridad
6. Válvula de Seguridad
7. Tapa del Cilindro
8. Manguera
9. Píton, Boquilla o Tobera
10. Válvula de descarga
11. Cuello del Cilindro
12. Cuerpo del cilindro
13. Faja o Base de Sustentación
14. Fondo del Cilindro
15. Soporte
16. Gancho de Sujeción del Extintor
17. Nombre del Cilindro
18. Mecanismo de Punzado
19. Ruedas o Neumáticos
20. Empacaduras
21. Soporte de la Manguera
22. Rotulación
23. Asa de Sujeción a la Paraf
24. Número y/o Siglas del Equipo
25. Etiqueta con Fecha de Última Recarga (F.U.R.)



SANTO DOMINGO

19. Ruedas o Neumáticos
20. Empacaduras
21. Soporte de la Manguera
22. Rotulación
23. Asa de Sujeción a la Pared
24. Número y/o Siglas del Equipo
25. Etiqueta con Fecha de Última Recarga (F.U.R.)



Inspección de extintores

PROYECTO:
LUGAR DE LA INSPECCIÓN:
FECHA DE LA INSPECCIÓN:

Rectificación a Memorando de control "SP - 10 de Agosto - Plan piloto"
SAN JACINTO DEL DCA
21-12-2022


Ciudad: SANTO DOMINGO

CÓDIGO	UBICACIÓN	ESPECÍFICO	OPERATIVO	UBICACIÓN		AGENTE EXTINTOR					FECHA ÚLTIMA RECARGA		FECHA PRÓXIMA RECARGA		CLASE DE FUEGO QUE EXTINGUE			PARTE DEL EXTINTOR QUE REQUIERE MANTENIMIENTO (COLOQUE EL NÚMERO DE CODIFICACIÓN)	SERIALIZACIÓN		ACCESO AL EXTINTOR		PESO LBS	SE REQUIERE COMPRAR / SUSTITUIR / REPARAR	PLAN DE ACCIÓN
				BUENA	MALA	POB	CO2	H2O	OTRO	MES	AÑO	MES	AÑO	A	BC	ABC	BUENA	MALA	BUENO	MALO					
1-2 AB	OFICINA	OBRA	SI	/		/				09	2022	09	2023			/	N/A	/		/		10			
3-3 AB	CAMPAMENTO	OBRA	SI	/		/				09	2022	09	2023			/	N/A	/		/		10			
4-3 AB	CONTENEDOR	OBRA	SI	/		/				09	2022	09	2023			/	N/A	/		/		10			


[Firma]
RESIDENTE EHS
N: Sebastián Briones
CI: 173894816

[Firma]
RESIDENTE DE OBRA
N: David Burbules
CI: 1002846796

Bisulfito de Carbono (CO2)



Pulverizadora



CODIFICACIÓN DE PARTES INSPECCIONADAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO

1. Asa Portadora
2. Asa de Acarreo
3. Manómetro
4. Pasador de Seguridad
5. Presión de Seguridad
6. Válvula de Seguridad
7. Tapa del Cilindro
8. Manguera
9. Pistón, Boquilla o Tubería
10. Válvula de descarga
11. Cuello del Cilindro
12. Cuerpo del cilindro
13. Faldón o Base de Sustentación
14. Fondo del Cilindro
15. Soporte
16. Gancho de Sujeción del Extintor
17. Hombro del Cilindro
18. Mecanismo de Punzado
19. Ruedas o Neumáticos
20. Empacaduras
21. Soporte de la Manguera
22. Rotulación
23. Asa de Sujeción a la Pared
24. Número y/o Siglas del Equipo
25. Etiqueta con Fecha de Última Recarga (F.U.R.)